

INFORME VALORACIÓN MUESTRAS DEL LOTE 1 DEL ACUERDO MARCO PARA SUMINISTRO DE CASCOS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA M.P.

ANTECEDENTES

Con fecha 23 de mayo de 2023 se recibe correo electrónico del Área de Contratación (Subdirección de Contratación y Recursos Materiales) poniendo a disposición del Área de Operaciones de Extinción (Subdirección de Incendios Forestales y Otras emergencias) las muestras de los cascos remitidos por las empresas concursantes admitidas en el CONTR 2022 1139469 "Acuerdo Marco para suministro de cascos y accesorios para el personal de la Agencia Medio Ambiente y Agua de Andalucía M.P.", que son:

- DRAGER HISPANIA, S.A.U
- VALLFIREST TECNOLOGÍAS FORESTALES SL

El 30 de mayo el Área de Contratación deposita en la oficina del Área de Operaciones las muestras de 20 cascos, 10 por cada una de las empresas concursantes admitidas.

El 31 de mayo se desplazan D. Juan Carlos Martín Hidalgo, Jefe del Departamento de Organización Operativa y Dña. M.^a Llanos García López, Jefe del Área de Operaciones de Extinción, a la Base BRICA Jerez del Marquesado, donde se procede a realizar las pruebas.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Estas pruebas funcionales se realizan de acuerdo al "Informe de Prueba Funcional del casco de extinción de incendios forestales" redactado por el Área de Operaciones de Extinción; participando 10 trabajadores, 5 de la B-401 y 5 de la B-403, y estando presente también D. Francisco Javier Gallego Úbeda, Técnico de Operaciones BRICA.

Las pruebas fueron realizadas por trabajadores que serán futuros usuarios de este EPI, probando el mismo trabajador una muestra de cada uno de los fabricantes. Tuvo una duración de 40 min aproximadamente, con una descanso entre prueba y prueba de 20 min para cumplimentar el informe.

Antes del comienzo de la prueba se observa lo siguiente:

Valoración Cascos Extinción
SIFE/ÁREA de Operaciones de Extinción
Informe P.F. Cascos

Página 1 de 6
Fecha de Actualización: 09/06/2023
Edición: 00.00

FIRMADO POR	MARIA LLANOS GARCIA LOPEZ	12/06/2023	PÁGINA 1/6
	JUAN CARLOS MARTIN HIDALGO		
VERIFICACIÓN	Pk2imGSEMATLCTNOZGHNX7H97H8TQ8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

CASCO 1 – DRAGER HISPANIA, S.A.U.

- Rotura de la pieza de acople de la linterna. De 10 piezas, se rompen 9.
- Rotura del enganche de un protector auditivo al casco.
- Algunas de las muestras traen un barbuquejo con barbiller de plástico.

CASCO 2 – VALLFIREST TECNOLOGÍAS FORESTALES S.L.

- Los cascos vienen envueltos en bolsas de plástico. Al abrirlas, 3 de las 10 muestras presentan el arnés partido.
- Las gafas tienen una parte inferior muy gruesa que provoca una gran pérdida de la visión cenital.

RESULTADOS DE LOS INFORMES

Los trabajadores cumplimentaron individualmente informe firmado donde valoran cuestiones de ergonomía y calidad, recogiendo los siguientes comentarios:

	CASCO 1 – DRAGER HISPANIA, S.A.U.
Cubrenucas	Difícil de montar, no cubre lo suficiente, pequeño.
Pantalla	Incompatible con las gafas y pantalla. No sube con la linterna.
Comodidad	Igual que el actual. Ventilación insuficiente.
Arnés	Barbuquejo de plástico. Barbuquejo incómodo.
Linterna	Se cae. No se puede montar, el acople se rompe. Se engancha.
Accesorios	Se rompen fácilmente, endebles. Protectores auditivos coinciden con el cubrenucas en las orejas, no hacen bien su función. Protectores auditivos frágiles, se rompen.

	CASCO 2 – VALLFIREST TECNOLOGÍAS FORESTALES S.L.
Cubrenucas	Cubrenucas muy endeble, se sueltan fácilmente los velcros.
Pantalla	Pantalla muy inestable, no sube por las gafas. Muy corta.
Comodidad	Casco muy pesado con poca ventilación. Malo. Parece de juguete. Incómodo
Arnés	Plástico del arnés roto. Arnés frágil, con ajuste complicado. No ajusta cómodamente el barbuquejo.
Gafas	Poca visión con las gafas puestas. Las gafas se empañan. El peso recae sobre las gafas, lo que presiona la nariz e impide respirar bien
Linterna	La linterna no engancha bien.
Accesorios	Difícil montaje de accesorios y se caen fácilmente. Accesorios muy prominentes sobre el casco, son un elemento de enganche. Son muy frágiles, se rompen

Valoración Cascos Extinción
SIFE/ÁREA de Operaciones de Extinción
Informe P.F. Cascos

Página 2 de 6
Fecha de Actualización: 09/06/2023
Edición: 00.00

FIRMADO POR	MARIA LLANOS GARCIA LOPEZ	12/06/2023	PÁGINA 2/6
	JUAN CARLOS MARTIN HIDALGO		
VERIFICACIÓN	Pk2imGSEMATLCTNOZGHX7H97H8TQ8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

De las pruebas realizadas resulta concluyente y de forma reiterada dos cuestiones principales sobre el artículo presentado como muestra por ambos licitadores:

- Incompatibilidad de accesorios (linterna – pantalla – gafas) en ambas muestras.
- Fragilidad de accesorios (de arnés, acople linterna, protectores); estos se han roto o partido con el simple montaje en ambas muestras.

Ver *ANEXO I: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA*.

CONCLUSIONES

Ante estas evaluaciones individuales del personal que ha probado los artículos, se constata que la calidad percibida de las muestras aportadas por los licitadores no cumple un mínimo de calidad ya que las roturas y la fragilidad de las piezas que se acoplan al casco no permiten realizar una valoración más allá de considerarlas no aptas para el trabajo que se pretende desempeñar; tampoco la falta de compatibilidad de los accesorios es susceptible de valoración, ya que impiden cualquier uso en condiciones de trabajo.


Por todo ello, este Área de Operaciones de Extinción se considera que ninguna de las dos muestras aportadas es válida ya que no cumplen las condiciones funcionales mínimas exigidas para el uso al que van a ser destinadas y previsto según el pliego, por su inconsistencia y baja calidad.

FIRMADO POR	MARIA LLANOS GARCIA LOPEZ	12/06/2023	PÁGINA 3/6
	JUAN CARLOS MARTIN HIDALGO		
VERIFICACIÓN	Pk2imGSEMATLCTNOZGHX7H97H8TQ8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

ANEXO I: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.



Fotografía 1: arnés roto.



Fotografía 2: arnés roto.

Valoración Cascos Extinción
SIFE/ÁREA de Operaciones de Extinción
Informe P.F. Cascos

Página 4 de 6
Fecha de Actualización: 09/06/2023
Edición: 00.00

FIRMADO POR	MARIA LLANOS GARCIA LOPEZ	12/06/2023	PÁGINA 4/6
	JUAN CARLOS MARTIN HIDALGO		
VERIFICACIÓN	Pk2imGSEMATLCTNOZGHNX7H97H8TQ8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



Fotografía 3: acople de linterna roto.



Fotografía 4: acople de linterna roto.

Valoración Cascos Extinción
SIFE/ÁREA de Operaciones de Extinción
Informe P.F. Cascos

Página 5 de 6
Fecha de Actualización: 09/06/2023
Edición: 00.00

FIRMADO POR	MARIA LLANOS GARCIA LOPEZ		12/06/2023	PÁGINA 5/6
	JUAN CARLOS MARTIN HIDALGO			
VERIFICACIÓN	Pk2imGSEMATLCTNQZGHNX7H97H8TQ8		https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



Fotografía 4: incompatibilidad máscara-gafas.



Fotografía 5: incompatibilidad máscara-linterna.

Valoración Cascos Extinción
 SIFE/ÁREA de Operaciones de Extinción
 Informe P.F. Cascos

Página 6 de 6
 Fecha de Actualización: 09/06/2023
 Edición: 00.00

FIRMADO POR	MARIA LLANOS GARCIA LOPEZ	12/06/2023	PÁGINA 6/6
	JUAN CARLOS MARTIN HIDALGO		
VERIFICACIÓN	Pk2imGSEMATLCTNOZGHNX7H97H8TQ8	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	