



Reportaje Fotográfico Torre de Tavira






Foto 1:



Detalle entorno Torre de Tavira

Foto 2:



Detalle muro patio alzado oeste

Foto 3:



REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Proyecto de Conservación de 4 Torreones del Conjunto Amurallado de Andújar



Alzado sur

Foto 4:



Detalle patologías humedades alzado sur

Foto 5:



Detalle patologías vegetación alzado sur

Foto 6:



Detalle coronación de Torre alzado sur

Foto 7:



Detalle instalaciones próximas cubierta zona alzado oeste

Foto 8:



Detalle reconstrucción con materiales contemporáneos

Foto 9:



Detalle de instalaciones en alzado muro oeste

Foto 10:



Detalle de instalaciones en alzado oeste

Foto 11:



REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Proyecto de Conservación de 4 Torreones del Conjunto Amurallado de Andújar



Detalle entorno alzado oeste

Foto 12:



Detalle patologías en alzado oeste

Foto 13:



Detalle patologías en alzado sur



Reportaje Fotográfico Torre de la Sorda





Foto 1:



Entorno Torre de la Fuente Sorda alzado oeste

Foto 2:



Entorno Torre de la Fuente Sorda alzado oeste



Foto 3:



Entorno Torre de la Fuente Sorda alzado oeste

Foto 4:



Entorno Torre de la Fuente Sorda alzado este



Foto 5:



Entorno Torre de la Fuente Sorda alzado este

Foto 6:



Detalle alzado este – norte



Foto 7:



Alzado oeste - sur



Foto 8:



Detalle alzado este patologías



Foto 9:



Alzado este

Foto 10:



Detalle cimentación alzado este

Foto 11:



Detalle fuente alzado sur



Foto 12:



Detalle humedades alzado sur



Foto 13:



Detalle grieta alzado este



Foto 14:



Detalle grieta alzado este



Foto 15:



Detalle reconstrucción perdida de sección alzado este



Foto 16:



Detalle entorno alzado oeste

Foto 17:



Detalle alzado alzado norte



Foto 18:



Entorno alzado sur



Foto 19:



Entorno alzado oeste



Reportaje Fotográfico Lienzo de Silera





Foto 1:



Alzado norte

Foto 2:



Alzado sur

Foto 3:



Alzado este

Foto 4:



Alzado oeste

Foto 5:



Detalle cimentación alzado este

Foto 6:



Perspectiva alzado oeste – zona ajardinada

Foto 7:



Detalle patologías organismos biológicos

Foto 8:



Detalle reconstrucción cimentación alzado sur

Foto 9:



Detalle patologías y estado actual alzado este

Foto 10:



Detalle materiales sueltos alzado este

Foto 11:



REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Proyecto de Conservación de 4 Torreones del Conjunto Amurallado de Andújar



Alzado sur y zona ajardinada

Foto 12:



Detalle hueco en lienzo alzado sur

Foto 13:



Detalle mampuesto alzado sur



Reportaje Fotográfico Torre del Hoyo





Foto 1:



Entorno Torre del Hoyo

Foto 2:



Entorno torre del Hoyo

Foto 3:



Alzados oeste-sur

Foto 4:



Detalle socalce alzado oeste

Foto 5:



Detalle mechinales alzado oeste

Foto 6:



Detalle calicostra alzado sur

Foto 7:



Detalle tapial alzado sur

Foto 8:



Detalle mechinales alzado sur

Foto 9:



Alzados sur - este

Foto 10:



Detalle puerta acceso

Foto 11:



REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Proyecto de Conservación de 4 Torreones del Conjunto Amurallado de Andújar



Detalle puerta acceso

Foto 12:



REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Proyecto de Conservación de 4 Torreones del Conjunto Amurallado de Andújar



Detalle soterramiento instalaciones