



Datos de la actividad potencialmente contaminante del suelo:

id: 3315

CIF: B90393323

Razón Social: ENVATIOS PROMOCIÓN III, S.L

Instalación: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ENVATIOS III

CNAE: 40115

Dirección instalación: Carretera A-457 (Lora-Carmona) P.K. 7.48

Municipio instalación: CARMONA

Provincia instalación: SEVILLA

Valoración del informe, incidencias detectadas :

- ☐ 1. No se aporta descripción y/o cuantificación de materias peligrosas consumidas en este tipo de procesos productivos, o esta información es insuficiente (falta denominación, cantidad o frases de riesgo).
- ☐ 2. No se aportan datos sobre el almacenamiento de las materias peligrosas consumidas, o esta información es insuficiente.
- ☐ 3. No se aporta descripción y/o cuantificación de productos peligrosos habituales de este tipo de procesos, o esta información es insuficiente (falta denominación, cantidad o frases de riesgo).
- ☐ 4. No se aportan datos sobre el almacenamiento de los productos peligrosos, o esta información es insuficiente.
- ☐ 5. No se aporta descripción y/o cuantificación de residuos no domiciliarios producidos en este tipo de procesos, o esta información es insuficiente (falta denominación, código LER, codificación según R.D. 833/1988 o cantidad anual generada).
- ☐ 6. No se aportan datos sobre el almacenamiento de los residuos no domiciliarios generados, o esta información es insuficiente.
- ☐ 7. No se aporta CNAE.
- ☐ 8. No se aporta el año de comienzo de la actividad.
- ☐ 9. No se aporta superficie total de la instalación.
- ☐ 10. No se aporta % de superficie pavimentada.
- ☐ 11. Almacenamiento en superficie: faltan datos sobre pavimentación, formas de presentación del material o red de drenaje.
- ☐ 12. Depósitos en superficie: faltan datos sobre tipo de apoyo, capacidad total almacenada, número de depósito, edad media, cubeto de retención o sistema de recogida.
- ☐ 13. Depósito subterráneo: no aporta datos sobre el año de puesta en servicio, ubicación en estructura estanca, pruebas de estanqueidad o dispositivos de retención de fugas.
- ☐ 14. No se aporta domicilio social
- ☐ 15. No se aporta información sobre los datos registrales de la(s) finca(s) en el registro catastral, ni consta el propietario del emplazamiento que soporta la actividad.

Sin incidencias detectadas

Riesgo motor: MEDIO

Riesgo valorado: MEDIO

OTRAS INCIDENCIAS

La documentación aportada no presenta incidencias. La instalación aún no ha iniciado actividad.

OBSERVACION:

El motor de validación arroja un valor de 49,05%.

Código Seguro de verificación: tkyVVjK3/wyYokqDbLiKsw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

MARIA DE LA O UBEDA RODRIGUEZ

FECHA

05/04/2021

ID. FIRMA

ws051.juntadeandalucia.es

tkyVVjK3/wyYokqDbLiKsw==

PÁGINA

1/1



tkyVVjK3/wyYokqDbLiKsw==