CORRECCIÓN DE ERRORES DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA RENOVACIÓN DE CONTROLES DE ESTUDIO DE RADIO EN DISTINTOS CENTROS PARA CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.

En el presente documento se procede a la corrección del error material detectado en el expediente de referencia, n.º EC/2-018/20.

A) En ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, apartado **2.- Características técnicas generales de la consola de mezclas**, página 15, donde dice:

> • **Dispondrá de al menos 16 fáderes motorizados de control físico en una sola capa (8 consolas).**

Debe decir:

> • **Dispondrá de al menos 16 fáderes motorizados de control físico en una sola capa (3 consolas).**

B) En ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, apartado **8.- Mobiliario,** página 23, donde dice:

> **"El mobiliario será construido según los planos acotados que se adjuntan en Anexo III."**

Debe decir:

> **"El mobiliario será construido para acomodarse según los planos a escala de cada uno de los centros que se adjuntan dentro del Anexo II."**

C) El plano incluido en Anexo II denominado **malaga.pdf**, pasa a ser sustituido por **malaga_corregido.pdf**, en el que se marca correctamente el espacio del local que albergará al control del citado centro.

Fdo.: Rafael Muñoz Moyano
Jefe de Ingeniería

FIRMADO POR	RAFAEL MUÑOZ MOYANO	09/07/2020 10:24:46	PÁGINA 1/1
VERIFICACIÓN	52Pr4738YM5JVZF3IfAsnbbDJ48HRS	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	