INFORME DE SUMINSTRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PARA LA CARRETERA AUTONÓMICA A-376 PK 0+000 A 3+600 DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

1. **DOCUMENTO N.º 1. INFORME JUSTIFICATIVO DE SUMINISTROS**

C/. Jesús del Gran Poder, n.º 30, 41071-Sevilla
Telf.: 955066061 FAX 955066067
Correo-e: dp.sevilla.cfv@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	18/05/2026
	SALVADOR BARRIO LOPEZ	
VERIFICACIÓN	Pk2jmXVEEZUTWDTF8R6LHX8S3UDW3X	PÁG. 1/5

DOCUMENTO N.º 1. INFORME JUSTIFICATIVO DE SUMINISTROS

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	18/05/2026
	SALVADOR BARRIO LOPEZ	
VERIFICACIÓN	Pk2jmXVEEZUTWDTF8R6LHX8S3UDW3X	PÁG. 2/5

DOCUMENTO N.º 1. INFORME JUSTIFICATIVO DE SUMINISTROS

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO

El presente documento tiene por objeto describir las especificaciones técnicas que deben cumplir los materiales que han de ser objeto de suministro en este contrato y definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para su aceptación.

El objeto del contrato es el suministro de señalización vertical para la carretera A-376 (de Sevilla a Utrera) entre los PPKK 0+000 a 3+600, perteneciente a la red básica de articulación de las carreteras autonómicas de la zona metropolitana este de Sevilla

Inspeccionada dicha vía, se detecta el deterioro generalizado de la señalización vertical por lo que es necesario el suministro de estos elementos para restituir las condiciones de seguridad vial de la carretera. Debido al volumen de material necesario, la conservación integral del sector no puede afrontar con el contrato de conservación la sustitución de todas las señales por lo que se quiere proceder a su suministro para su empleo por los efectivos de la conservación.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	18/05/2026
	SALVADOR BARRIO LOPEZ	
VERIFICACIÓN	Pk2jmXVEEZUTWDTF8R6LHX8S3UDW3X	PÁG. 3/5

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN Y VALORACIÓN

Señal	Tamaño	Tipo	medición	Nivel de Retroreflexión	PU	observaciones	TOTAL
R-101	120	Circular	5	2	154,31 €		771,54 €
R-301	120	Circular	4	2	154,31 €	100 km/h	617,23 €
R-301	120	Circular	3	2	154,31 €	40 km/h	462,92 €
R-301	120	Circular	7	2	154,31 €	50 km/h	1.080,16 €
R-301	120	Circular	11	2	154,31 €	60 km/h	1.697,39 €
R-301	120	Circular	1	2	154,31 €	70 km/h	154,31 €
R-301	120	Circular	12	2	154,31 €	80 km/h	1.851,70 €
R-400a	120	Circular	1	2	154,31 €		154,31 €
R-400c	120	Circular	15	2	154,31 €		2.314,62 €
R-401a	120	Circular	2	2	154,31 €		308,62 €
S-13	120	Cuadrada	4	2	167,26 €		669,03 €
P-17a	175	Triangular	2	2	152,87 €		305,73 €
P-1c	175	Triangular	6	2	152,87 €		917,20 €
P-20	175	Triangular	4	2	152,87 €		611,46 €
R-1	175	Triangular	8	2	152,87 €		1.222,93 €
P-1a	175	Triangular	1	2	152,87 €		152,87 €
P-3	175	Triangular	4	2	152,87 €	Semáforos	611,46 €
P-31	175	Triangular	4	2	152,87 €		611,46 €
P-4	175	Triangular	3	2	152,87 €		458,60 €

Importe total valoración (IVA excluido): **14.973,53 €**

IVA (21%): **3.144,44 €**

Importe total valoración (IVA incluido): **18.117,97 €**

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	18/05/2026
	SALVADOR BARRIO LOPEZ	
VERIFICACIÓN	Pk2jmXVEEZUTWDTF8R6LHX8S3UDW3X	PÁG. 4/5

El suministro cumplirá con las Normativas vigentes técnicas de fabricación, y con las Normativas que le sean de aplicación recogidas en la Instrucción de Carreteras.

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

El Jefe del Servicio de Carreteras.

Fdo: José E. Álvarez Giménez

El Ing. Tec. Obras Públicas

Fdo: Salvador Barrio López

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	18/05/2026	
	SALVADOR BARRIO LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmXVEEZUTWDTF8R6LHX8S3UDW3X	PÁG. 5/5	