RESPUESTA A CONSULTAS PLANTEADAS AL PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CLIMATIZADORAS DEL EDIFICIO S-2, C/AMÉRICO VESPUCIO, N. º 15, SEVILLA, PROPIEDAD DE EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. M.P. (EXPEDIENTE 2026060021):

P.1.-

Les consulto sobre una duda de una partida, por si hay un error.
En la medición, en la partida que adjunto, el extractor tiene una cantidad no entera. Si bien en el proyecto en las páginas 89, 90 y 91 parece que indican que hay una unidad.
¿Podrían publicar aclaración al respecto?

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 03.04 VENTILACIÓN ASEOS								
03.04.01	**u EXTRACTOR AIRE ASEO**								
	Ventilador helicocentrífugo en línea, marca S&P, modelo TD-800/200 N 3V (220-240V 50/60) N8 o equivalente. Para un caudal 729 m³/h y presión estática 111 Pa. Ofrece grandes prestaciones caudal-presión, con bajo nivel sonoro y de dimensiones reducidas para aplicaciones en ductos de ventilación. El cuerpo-motor es desmontable sin necesidad de tocar los conductos. Características constructivas: Carcasa de polipropileno en los tamaños 160 a 800. Carcasa de acero al carbón con aplicación de pintura epóxica para los tamaños 1300, 2000, 4000 y 6000. Motor de inducción asincrono monofásico. Hélice fabricadas en ABS para los tamaños 160 a 800. Hélices de acero galvanizado para los tamaños 1300, 2000, 4000 y 6000. Tensión de alimentación 230/240/50Hz., Incluso elementos de soporte, pequeño material, ayudas de albañilería y cableado y conexionado eléctrico. Medida la cantidad ejecutada.								
	extracción aire aseo exterior sala	1	0,30	0,20		0,06			
							0,06	803,78	48,23

JSTRALES DE ANDALUCIA ORIENTAL
NIO CENA TORIBIO

R.1.-

Es un error, efectivamente es una unidad entera. Dado el escaso importe del error no se modifica el Presupuesto base de Licitación.