Anexo IV: Actuación tipo sobre la que se realizará el proceso de valoración del criterio no automático del LOTE 2:

Actuaciones a realizar en zona enmarcada en rojo:

Reparación de revestimientos e instalaciones en Planta Primera del Hospital Materno Infantil del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, reparación.

Habrá que exponer de forma detallada y concisa, una propuesta con Planos, Fases y métodos de trabajo, para que dicha reparación esté integrada con la actividad diaria del Hospital, sin afectar a los trabajadores y usuarios. Esta reparación incluirá la demolición de todos los revestimientos así como de las instalaciones obsoletas. Renovación de dichos revestimientos y adecuación de las instalaciones eléctricas, de fontanería, climatización, contra incendios, gases medicinales y carpinterías metálicas y de madera a la normativa en vigor.

Se garantizará el normal funcionamiento del resto de actividades asistencial existentes en dicho centro.

Plano: