INVESTIGADO

Código de ocupación: Operador de maquinaria agrícola

DESPLOME DE PACAS DURANTE DESCARGA DE UN REMOLQUE

DESCRIPCIÓN

Un trabajador del sector agrícola realizaba en solitario las tareas de carga, transporte y descarga de un remolque con 32 pacas de heno, de unos 300 kg cada una. La carga, apilada en varias filas hasta alcanzar aproximadamente cuatro metros de altura, presentaba una disposición inestable, con algunas pacas que sobresalían de la plataforma del remolque. Al llegar al lugar de descarga, el trabajador comenzó a retirar las eslingas que sujetaban la carga.



Croquis de la disposición de las pacas sobre el remolque, en el momento del accidente.

Durante esta operación, una de las columnas de pacas perdió la estabilidad y se desplomó sobre él, dejándolo atrapado mortalmente entre las pacas y el suelo.

PREVENCIÓN



Pacas de heno de la columna que se desplomó sobre el trabajador.

Las operaciones de carga, transporte y descarga deben planificarse previamente, garantizando que las cargas estén correctamente distribuidas, estibadas y sujetas, sin sobresalir de la plataforma ni comprometer su estabilidad. Antes de retirar cualquier elemento de sujeción, debe asegurarse que la carga permanece estable y que no existe riesgo de desplome. Siempre que sea necesario, se utilizarán medios mecánicos específicos para controlar la carga durante la descarga, evitando la intervención manual dentro de lo posible. Las personas nunca deben permanecer en la trayectoria de una posible caída.

Además, la empresa debe establecer procedimientos de trabajo seguros, evaluar los riesgos, proporcionar formación e información adecuadas y organizar las tareas evitando el trabajo en solitario cuando existan riesgos que requieran asistencia.