

EXPEDIENTE: CONTR 2024 1022346

DILIGENCIA:

En relación con la CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS RÓTULOS LUMINOSOS NUEVOS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE ROTA, se hace constar que se ha detectado error en la memoria, de manera que:

Donde dice:

“- Rótulo formado por cajón luminoso realizado mediante perfil de aluminio de al menos, 10 cms de espesor lacado en su color y tapa frontal de metacrilato de 5 cms de espesor y rotulado en vinilo de alta calidad.”

Debe decir:

“- Rótulo formado por cajón luminoso realizado mediante perfil de aluminio de al menos, 10 cm de espesor lacado en su color y tapa frontal de metacrilato de 5 mm de espesor y rotulado en vinilo de alta calidad.”

Lo que se informa a los efectos oportunos.

EL DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.: Jorge Tudó Pila