

## Diligencia de rectificación de errores materiales en el PPT

**Expediente:** CONTR 2025/585310 (03/2025/32L)

**Título:** “Mantenimiento de las instalaciones térmicas de los centros dependientes de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Granada”

Advertidos errores materiales en el ANEXO II del Pliego de Prescripciones Técnicas (página 7 y siguientes) que impiden la visión del listado de unidades instaladas en algunos de los Centros del Servicio Andaluz de Empleo en Granada incluidos en la licitación del contrato, se rectifican los mismos, quedando el citado ANEXO II tal como sigue a continuación.

En Granada, a la fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR PROVINCIAL  
Fdo.: José Javier Martín Cañizares

Dirección Provincial de Granada.  
Coordinación Provincial  
Complejo Administrativo Almanjáyar  
C/ Joaquina Eguaras n.º 2, 6º planta.  
18013. Granada.  
Correo electrónico: [secretaria.gr.sae@juntadeandalucia.es](mailto:secretaria.gr.sae@juntadeandalucia.es)  
Web: [www.juntadeandalucias.es/servicioandaluzdeempleo](http://www.juntadeandalucias.es/servicioandaluzdeempleo).

JOSE JAVIER MARTIN CAÑIZARES		22/01/2026 10:24:21	PÁGINA: 1 / 6
VERIFICACIÓN	NJyGwCPtE325g1cev4v3UPWUQ8r76B	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

**ANEXO II**

**LISTADO DE UNIDADES INSTALADAS EN LOS CENTROS DEL S.A.E. EN GRANADA**

OFICINA	UD. EXTERIOR					UD. INTERIOR	
	ID.	MARCA	MODELO	N.º SERIE	POTENCIA	MODELO	N.º SERIE
ALBUÑOL	1	GENERAL	AOG18UNCNL	E000509	5,40	AUG18UJAR	T003944
	2	DAIKIN	RZASG71MV1	---	6,80	FCAG71B	---
	3	DAIKIN	RXM35N9	---	3,50	FCAG35B	---
	4	GENERAL	AOG18UNCNL	E000442	5,40	AUG18UBAB	T003998
	5	GENERAL	AOG25UNANL	E002281/E002417	7,80	AUG25UJAR	T004267/T004602
ALHAMA GRANADA	1	HITECSA	AXCB 721	00B17039	20,70	BSHB 721	00B23037
	2	MITSUBISHI	PUHZ-P200YKA	8J02843	22,40	PEA-RP200WKA	8YW01132
	3	SAUNIER DUVAL	1-035 HKO	---	4,40	ilegible	ilegible
	4	GENERAL	AOHG18LBCB	E002335	5,20	AUHG18LVLB	R009047
ALMUÑECAR	1	DAIKIN	RZASG71MV1	---	7,50	FCAG71A	---
	2	DAIKIN	RZASG125MV1	---	13,50	FBA125A	---
	3	DAIKIN	RZASG140MV1	---	15,50	FBA140A	---
	4	DAIKIN	RZASG140MV1	---	15,50	FBA140A	---
	5	RECUPERADOR TECNA	RCE-3800-EC	---	---	---	---
ALQUIFE	1	LG	C09AWM	8500A280550	3,17	AS-W096UMH1	602KADT00570
	2	GENERAL	AOG25UNANL	E008508	7,80	AUG25UJAR	T006008
	3	GENERAL	AOG30UNBWL	T011402	9,50	AUG30UJAR	T002292
	4	FRIMEC	FSH-12HRDN1QG6	---	4,45	FSM-12HRDN1-Q06	C101026580408223150150
	5	DAITSU	DOS-18U2M	---	5,86	DOS-18U2M	B118890139307513150715
ARMILLA	1	HITACHI	RAS-5182CH	576761	4,60	RAS-5162CH	937554
	2	HITACHI	RAS-3HQE5	4BE44368	2,48	RPK-3HQ5	U4PG9413
	3	GENERAL	AOHG36LETL	T007267	11,20	ABHG36LRTE	T000716
	4	HITACHI	RAS-3HQE5	4BE44374	2,48	RPK-3HQ5	ilegible
	5	HITACHI	RAS-3HQE5	4BE44381	2,48	RPK-3HQ5	U4PA3928
	6	HITACHI	RAS-3HQE5	4BE44361	2,48	RPK-3HQ5	U4PG9412
	7	HITACHI	RAS-5HQE5	4BE82112	4,37	RCI-5HG5E	4BE88133
	8	MITSUBISHI ELEC.	PUHZ-ZRP125YKA	---	12,50	PLA-RP125EA	ilegible
	9	HITACHI	RAS-07CH1	12332556	2,30	RAS-07CH1	13652891
	10	HITACHI	RAS-5482CH	575118	5,25	RAL-5182CHV	937371
	11	HITACHI	RAS-07CH1	12332411	2,30	RAS-07CH1	ilegible
	12	DAIKIN	RXS71FAV1B8	E002348	10,20	FTXS71GV1B	E029240
	13	MITSUBISHI ELEC.	SUZ-KA50VA	81P01430	7,20	PLA-RP50BA	8B00796
	14	MITSUBISHI ELEC.	MUZ-HC35VAB	8012335	3,6	MSZ-HC35VAB	7004817
BAZA	1	HITACHI	RAS-3 5HQE5	4BE86087	3,14	RCI-3 5HQ5E	4BE86236
	2	HITACHI	RAS-8HQE5	---	6,46	RCI-5HG5E	4BE49565
	3	HITACHI	RAS-12HQE5	---	9,90	RCI-5HG5E	4BE49566
						RCI-5HG5E	4BE45730
						RCI-5HG5E	4BE45731
	4	HITACHI	RAS-10HQE5	---	7,94	RCI-5HG5E	4BE39593
	5	CARRIER	38QHC018D8S	51740217428	5,50	RCI-5HG5E	4BE39594
42QHC018D8S						24-0428158057821-0170195	
ACQ71CU1						K001058	
6	DAIKIN	AZQS71B2V1B	J007765	7,50	FFQ50B8V1B	1832772-A16057327727	
7	DAIKIN	RXS50G2V1B	J055266	5,80	FTX35JV1B	ilegible	
DÚRCAL	1	DAIKIN	RX35K2V1B	J016292	4,80	FTX35JV1B	ilegible
	2	MITSUBISHI	PUHZ-P200YKA3	7L0043	22,40	PEA-RP200GAQ	79M00729
	3	GENERAL	AOHG14LVLVA	R001378	5,20	AGHG14LVCA	E002448
	4	GENERAL	AOHG14LVLVA	R001388	5,20	AGHG14LVCA	E002450
	5	GENERAL	AOHG14LVLVA	R001388	5,20	AGHG14LVCA	E002449



OFICINA	UD. EXTERIOR					UD. INTERIOR	
	ID.	MARCA	MODELO	N.º SERIE	POTENCIA	MODELO	N.º SERIE
GR. CARTUJA	1	PANASONIC	U-71PZ2E5A	6596401851	7,10	S-6071PU3E	4972901952
	2	PANASONIC	U-71PZ2E5A	6596401862	7,10	S-6071PU3E	4972901793
	3	PANASONIC	U-71PZ2E5A	6596401002	7,10	S-6071PU3E	4972901791
	4	PANASONIC	U-71PZ2E5A	6596401003	7,10	S-6071PU3E	4972901795
	5	DAIKIN	RXS35L2V1B	J042630	3,60	FCQG35FVEB	J007633
	6	JOHNSON	JNC-46BC	2243190940	4,60	CME-46BC	22428770090
	7	GENERAL	AOHG24LALA	R17002	6,80	AUHG24LVLA	R006021
	8	GENERAL	AOHG24LALA	R17010	6,80	AUHG24LVLA	R005998
	9	FUJITSU	AOY25RAWF	4004031	7,80	AUY25RF	4004176
	10	FUJITSU	AOY18RAWF	4001325	5,40	AUY18RAF	ilegible
	11	FUJITSU	AOY18RAWF	4001439	5,40	AUY18RAF	4001211
	12	FUJITSU	AOY18RAWF	4001384	5,40	AUY18RAF	4001242
	13	CORTINA DE AIRE AIRTECNICS	OPT 1500 E		9,00		
GR. CENTRO	1	DAIKIN	SUZ-KA35VA2	13D01736	4,00	SLZ-KA35VAL	13M01892
	2	JOHNSON	JXC-40BC	2251127185	5,40	CXE-40BC	2243893694
	3	PANASONIC	U-60PZ3E5A	6596305945	6,00	S-6071PU3E	4972910970
	4	PANASONIC	U-60PZ3E5A	6596303450	6,00	S-6071PU3E	1972907479
	5	JOHNSON	JXC-61BC		7,80	CSXE-61BC	ilegible
	6	JOHNSON	JXC-61BC		7,80	CSXE-61BC	11MB7M5032510048
	7	GENERAL	AOHG24LALA	R011602	8,00	AUHG24LVLA	R006845
	8	MIDEA	MOCA30U-24HFN8-QRD0	195060120246	7,62	MCD-24HFRNX-QRD0	495260160003
	9	JOHNSON	JXC-61BC	2650898969	7,80	CSXE-61BC	11MB7M5032510145
	10	MIDEA	MOCA30U-24HFN8-QRD0	195060120039	7,62	MCD-24HFRNX-QRD0	495140160009
	11	GENERAL	AOG18UNCNL	E000375	5,40	AUG18UBAB	T003888
	12	GENERAL	AOG18UNCNL	E000396	5,40	AUG18UBAB	T003897
	13	GENERAL	AOHG24LALA	R011214	8,00	AUHG24LVLA	R006939
	14	PANASONIC	U-71PEY1E5	141840	7,10	S-71PU1E5A	3955602441
GR. CERCANÍAS	1	EQUIPO CENTRALIZADO PARA EL EDIFICIO (exento mantenimiento)			122,00	DAIKIN FWV06DAFN6V3	---
						DAIKIN FWV06DAFN6V3	9040635
						DAIKIN FWV10DAFV6V3	1017165
						DELCHI modelo AWG 08	---
						DELCHI modelo AWG 08	---
						DELCHI modelo AWG 08	---
						DELCHI modelo AWG 08	---
						DELCHI modelo AWG 08	---
						DELCHI modelo AWG 08	---
GR. FUENTENUEVA	1	HITECSA	CCHIBA 301	150820398	7,50	CSTIBA 301	150820312C
	2	GENERAL	AOHG18LALL	R101178	6,00	AUHG18LVLB	R008086
	3	JOHNSON	JXC-30BC		4,50	CXE-30BC	2260377788
	4	PANASONIC	WH-MDC16H6E5-CL	5620600321	16,00	BHO49D	6102060
						BHO49D	6100835
						BHO49D	6100878
						BHO49D	6100851
	5	PANASONIC	WH-MDC16H6E5-CL	5620600323	16,00	BHO49D	6102115
						BHO49D	6102106
						BHO49D	6102095
	6	PANASONIC	WH-MDC16H6E5-CL	5620600345	16,00	BHO49D	6102127
						BHO49D	6102111
						BHO49D	6102094
						BHO49D	ilegible
	7	PANASONIC	WH-MDC16H6E5-CL	5620600352	16,00	BHO49D	ilegible
						BHO49D	ilegible
						BHO49D	ilegible



OFICINA	UD. EXTERIOR					UD. INTERIOR	
	ID.	MARCA	MODELO	N.º SERIE	POTENCIA	MODELO	N.º SERIE
CENTRO ALBAYZIN (CONVENTO)	1	HITACHI	RPC4AV5	ilegible	10,50	RPC4AV5	ilegible
	2	HITACHI	RPC4AV5	ilegible	10,50	RPK-4AQ5	ilegible
	3	HITACHI	RAC-50YH4	0532402445	6,50	RAS50YHM	ilegible
	4	GENERAL	AOG18UNBKL	ilegible	5,70	AWG18U	ilegible
	5	GENERAL	AOG14USBJ	ilegible	4,60	AWG14U	ilegible
	6	CRAFFT	CA1-2E	ilegible	4,60	DKFR33GW	ilegible
	7	SAUNIER DUVAL	14-036HWO	ilegible	3,30	14-036HWI	ilegible
	8	SAUNIER DUVAL	14-036HWO	ilegible	3,30	14-036HWI	ilegible
	9	TOSHIBA	RAS-3M26U2AVG-E	03000643	9,00	RAS-B16E2KVG-E	03100468
	10	TOSHIBA	RAS-3M26U2AVG-E	32300163	9,00	RAS-B16E2KVG-E	03100455
						RAS-B16E2KVG-E	32500060
11	ROCA	G100	CALDERA	---	31 RADIADORES	ilegible	
CENTRO ALBAYZIN (TALLERES)	1	mitsubishi heavy	SRC56HA	ilegible	6,30	SRK56A	ilegible
	2	GENERAL	ASG18R	ilegible	6,30	ASG18R	ilegible
	3	GENERAL	ASG24R	ilegible	8,00	ASG24R	ilegible
	4	GENERAL	AWG18U	ilegible	6,30	AWG18U	ilegible
	5	OBERGOZO	ACTR120	ilegible	4,00	ACTR119	ilegible
	6	OBERGOZO	ACTR120	ilegible	4,00	ACTR120	ilegible
	7	PANASONIC	CU-RE15JKE	7592005206	5,00	CS-RE15JKE	ilegible
	8	mitsubishi	MSZ6C	ilegible	3,50	MSZ-GC-35VA	ilegible
	9	DAIKIN	RZASG100MV1		10,80	FAA100A	
	10	TOSHIBA	RAV-GM1101ATP-E	12400362	11,20	RAV-RM110UTP-E	12300293
	11	PANASONIC	CU-FZ60WKE	6586305246	6,00	CS-FZ60WKE	4759905327
	12	PANASONIC	CU-FZ60WKE	6586305241	6,00	CS-FZ60WKE	4759905326
	13	PANASONIC	CU-FZ60WKE	6586305240	6,00	CS-FZ60WKE	4759905325
	14	PANASONIC	CU-FZ50WKE	6586217931	5,00	CS-FZ50WKE	4759815483
	15	PANASONIC	CU-FZ50WKE	6586217930	5,00	CS-FZ50WKE	4759815475
SEVERO OCHOA	1	DAIKIN	RXP50M2V1B	J023597	6,00	FTXP50M2V1B	J0022571
	2	SANYO	SPW-C1405DXHN8	71298	50,00	SPW-KR254GXH56B	71995
						SPW-KR254GXH56B	53795
						(Panasonic) S-56MK2E5A	6192401734
						(Panasonic) S-56MK2E5A	619240403290
						(Panasonic) S-56MK2E5A	619240403291
						(Panasonic) S-56MK2E5A	6192404213
						(Panasonic) S-56MK2E5A	6192404237
						(Panasonic) S-56MK2E5A	6192403288Y
						SPW-KR184GXH56B	66398
						SPW-KR184GXH56B	66698
						(Panasonic) S-56MK2E5A	6192400904
						SPW-KR184GXH56B	69498
						SPW-K125XH	155286
						(Panasonic) S-56MK2E5A	6192404239
	3	SANYO	SPW-C1405DXHN8	55398	50,00	SPW-K125XH	147886
						SPW-K125XH	156086
						SPW-K125XH	155586
						SPW-K125XH	153986
						SPW-K075 XH	121676
SPW-K075 XH						121476	
SPW-K075 XH						120776	
SPW-K075 XH						119876	
SPW-K095 XH						18496	
SPW-X185 XH						42598	
SPW-X095 XH						1793	
SPW-X255 XH						22998	



OFICINA	UD. EXTERIOR					UD. INTERIOR	
	ID.	MARCA	MODELO	N.º SERIE	POTENCIA	MODELO	N.º SERIE
GR. ZAIDÍN	1	TOSHIBA	RAV-GM561ATP-E	22800465	5,60	RAV-RM561MUT-E	20630284
	2	GENERAL	AOG18UNCNL	E000371	5,40	AUH18BAB	T003887
	3	GENERAL	AOH18LMAKL	T002584	5,20	AUH18BAB	T002289
	4	GENERAL	AOH18LMAKL	T002582	5,20	AUH18BAB	T002288
	5	GENERAL	AOH18LMAKL	T001749	5,20	AUH18BAB	T002280
	6	GENERAL	AOH36LMBWL	T002112	10,80	AUH36LVAS	T000206
	7	GENERAL	AOH36LMBWL	T001966	10,80	AUH36LVAS	T000597
	8	GENERAL	AOH36LMBWL	T001961	10,80	AUH36LVAS	T000588
	9	GENERAL	AOH36LMBWL	T002023	10,80	AUH36LVAS	T000594
	10	GENERAL	AOH36LMBWL	T002109	10,80	AUH36LVAS	T000492
	11	GENERAL	AOH36LMBWL	T002035	10,80	AUH36LVAS	T000589
	12	GENERAL	AOH36LMBWL	T002111	10,80	AUH36LVAS	T000596
	13	GENERAL	AOH36LMBWL	T002113	10,80	AUH36LVAS	T000493
	14	GENERAL	AOH36LMBWL	T002108	10,80	AUH36LVAS	T000491
	15	GENERAL	AOH36LMBWL	T002119	10,80	AUH36LVAS	T000231
	16	GENERAL	AOH36LMBWL	T002115	10,80	AUH36LVAS	T000230
GUADIX	1	DAIKIN	ARXB25C2V1B	J002551	3,50	ilegible	ilegible
	2	DAIKIN	RXS35L3V1B	J021352	4,00	FFQ35C2VEB	J017340
	3	DAIKIN	RX35K2V1B	J016201	4,00	ATXB25C2V1B	J003091
	4	DAIKIN	RX35K2V1B	J016204	4,00	FTX35KV1B	G009377
	5	DAIKIN	RX35KMV1B	G034772	3,50	FTX35KNV1B	G020790
HUÉSCAR	1	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020867	7,50	ilegible	ilegible
	2	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020873	7,50	FCQG71FVEB	J027277
	3	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
	4	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
	5	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
	6	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
	7	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
	8	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
IZNALLOZ	1	DAIKIN	ARXB25C2V1B	J002551	3,50	ilegible	ilegible
	2	DAIKIN	RXS35L3V1B	J021352	4,00	FFQ35C2VEB	J017340
	3	DAIKIN	RX35K2V1B	J016201	4,00	ATXB25C2V1B	J003091
	4	DAIKIN	RX35K2V1B	J016204	4,00	FTX35KV1B	G009377
	5	DAIKIN	RX35KMV1B	G034772	3,50	FTX35KNV1B	G020790
	6	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020867	7,50	ilegible	ilegible
	7	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020873	7,50	FCQG71FVEB	J027277
	8	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
	9	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
	10	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
IZNALLOZ	1	DAIKIN	ARXB25C2V1B	J002551	3,50	ilegible	ilegible
	2	DAIKIN	RXS35L3V1B	J021352	4,00	FFQ35C2VEB	J017340
	3	DAIKIN	RX35K2V1B	J016201	4,00	ATXB25C2V1B	J003091
	4	DAIKIN	RX35K2V1B	J016204	4,00	FTX35KV1B	G009377
	5	DAIKIN	RX35KMV1B	G034772	3,50	FTX35KNV1B	G020790
	6	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020867	7,50	ilegible	ilegible
	7	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020873	7,50	FCQG71FVEB	J027277
	8	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
	9	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
	10	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
IZNALLOZ	1	DAIKIN	ARXB25C2V1B	J002551	3,50	ilegible	ilegible
	2	DAIKIN	RXS35L3V1B	J021352	4,00	FFQ35C2VEB	J017340
	3	DAIKIN	RX35K2V1B	J016201	4,00	ATXB25C2V1B	J003091
	4	DAIKIN	RX35K2V1B	J016204	4,00	FTX35KV1B	G009377
	5	DAIKIN	RX35KMV1B	G034772	3,50	FTX35KNV1B	G020790
	6	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020867	7,50	ilegible	ilegible
	7	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020873	7,50	FCQG71FVEB	J027277
	8	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
	9	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
	10	DAIKIN	RZQSG71L3V1B	J020872	7,50	ilegible	ilegible
LOJA	1	DAIKIN	RZQ250CC7Y1B	9944244	26,40	FDQ250B8V3B9	5901595
	2	DAIKIN	RZQ250CC7Y1B	9944417	26,40	FDQ250B8V3B9	5900919
	3	DAIKIN	RZQ250CC7Y1B	9944417	26,40	FFA25A9	J012007
	4	DAIKIN	5MXM90N2V1B	J027394	10,00	FFA35A9	J011747
	5	DAIKIN	5MXM90N2V1B	J027394	10,00	FFA35A9	J011728
	6	DAIKIN	5MXM90N2V1B	J027394	10,00	FFA35A9	J011731
	7	PANASONIC	CU-E18RBEA	6549100318	5,60	CS-E18RBYEAW	3980600114



OFICINA	UD. EXTERIOR					UD. INTERIOR	
	ID.	MARCA	MODELO	N.º SERIE	POTENCIA	MODELO	N.º SERIE
MONTEFRIO	1	DAIKIN	RXYQ14U7Y1B	7010401900392	45,00	FXSQ140A2VEB	J022011
						FXSQ140A2VEB	J022010
						FXSQ125A2VEB	J030727
	2	GENERAL	AUG24 UIA	R011602	6,80	AUG24 UIA	R006977
						AUG24 UIA	R006969
3	DAIKIN	RXS35G2V1B	J088696	5,20	FFQ35B8V1B	A16056383919	
4	RECUPERADOR S&P	ENERGY-BOX HE 2300/G4	---	--	--	--	
5	RECUPERADOR S&P	ENERGY-BOX HE 2300/G4	---	--	--	--	
MOTRIL	1	INTERCLISA	TAS54F	ilegible	54,00	COMPACTO	--
	2	KAYSUN	KUE 52 DVN	C101249853810907130045	7,03	KCI 52 DN	Ci01235011110707130017
	3	KAYSUN	KAY35DN6	ilegible	3,66	KAY35DN6	D2021587702214103120280
	4	INTERCLISA	TAS54F	ilegible	54,00	COMPACTO	--
	5	GENERAL	AOHG36LETL	T012103	11,20	AUHG36LRLE	R003378
	6	KAYSUN	KUE176DTN	9A12130003	17,50	KCI 176DN4	Ci01131522509911130005
	7	KAYSUN	KUE160DTR11	340A076811204060150056	18,20	KCIS-160 DR11	3405994171086110160015
	8	KAYSUN	KUE 71 DVN	C703043923209506400080	9,54	KCI71DN3	Ci01141720909A12130029
	9	FUJITSU	AOYG09KPCA	E019782	2,80	ASYG09KPCA	E036743
ÓRGIVA	1	JOHNSON	JNC 46BC	2243190976 - J586261	4,60	CME 46BC	2242877038
	2	JOHNSON	JXC 2030BC	2651997897	6,13	CXE 20BC	2245189493
						CXE 30BC	2243532211
	3	DAIKIN	RXM50R2V1B	J051462	5,00	FFA50A2VEB9	J032879
	4	JOHNSON	JXC 50BC	JXXXXXX	5,30	CXE 50BC	JXXXXXX
5	JOHNSON	JXC 50BC	JXXXXXX	5,30	CXE 50BC	JXXXXXX	
PINOS PUENTE	1	GENERAL	AOHG18LBLC	E002334	5,00	AUHG18LVLB	R009034
	2	DAIKIN	AZAS100MV1	---	9,50	FCAG100B	---
	3	GENERAL	AOG30UNBWL	T009360	9,50	AUG30UUAR	T002238
	4	DAIKIN	AZAS100MV1	---	9,50	FCAG100B	---
	5	GENERAL	AOG30UNBWL	T009357	9,50	AUG30UUAR	T002222
	6	GENERAL	AOG30UNBWL	T008755	9,50	AUG30UUAR	T002240
	7	GENERAL	AOG30UNBWL	T009352	9,50	AUG30UUAR	T002237
	8	DAIKIN	AZAS11MV1	---	6,80	FCAG71	---
	9	DAIKIN	--	--	--	--	--
SANTA FE	1	GENERAL	AOHG18LALL	R008201	6,00	AUG18LALL	R04963
	2	JOHNSON	JNC-46-BC	2243190942	7,50	CME-46-BC	2242877084
	3	JOHNSON	JNC-60-BC	2243536764	7,50	CME-70-BC	ilegible
	4	GENERAL	AOHG24LALA	R020937	8,00	AUG24LULA	R007215
	5	GENERAL	AOHG24LALA	R027074	8,00	AUG24LULA	R008729
	6	GENERAL	AOHG24LALA	R027052	8,00	AUG24LULA	R008754
	7	GENERAL	AOHG24LALA	R020918	8,00	AUG24LULA	R007236
	8	MIDEA EXPERT	MOB30-18HFN8-QRD0W	195060120041	5,42	MCA3U-18HFRNX-QRD0W	295260160005
	9	KAYSUN	KUE-52DVN4	ilegible	5,00	KCIS-52DN5	D201488931112A10160029
	10	GENERAL	AOHG24LALA	R027078	8,00	AUG24LULA	R008736
	11	GENERAL	AOHG24LALA	R020893	8,00	AUG24LULA	R007219
UGIJAR	1	TOSHIBA	RAS13N3AV2E1	72300540	4,20	RAS-B13N3KV2E1	62600157
	2	INTERCLISA	MUBV 085201	84000392	26,10	EUEY85A201	102900657