DESCRIPCIÓN

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO



CERCA Y CASTILLO

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO



VISTA AÉREA



VISTA SUROESTE




VISTA NOROESTE



VISTA NORESTE



VISTA SURESTE




ENTRADA AL CASTILLO





ACCESO AL RUEDO E INTERIOR ENTRADA

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO




RUEDO DESDE TORILES




RUEDO DESDE PRESIDENCIA


RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO



CALLEJÓN



GRADERÍOS



PLANTA DEL CASTILLO CON ZONA DE ACTUACIÓN

ANÁLISIS MATERIAL Y DE DETERIOROS

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO










TORRE 10, LIENZO 10, Y TORRE 1

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO




TORRE 10, LIENZO 10, Y TORRE 1: materiales y deterioros






LIENZO 1 Y TORRE 2



LIENZO 1

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO




LIENZO 1 Y TORRE 2: materiales y deterioros



TORRE 3, LIENZO 3, TORRE 4



LIENZO 3, TORRE 4




TORRE 3, LIENZO 3: materiales y daños




LIENZO 6 Y TORRE 6



TORRE 6




LIENZO 6 Y TORRE 6: materiales y deterioros



VISTA SUROESTE: ESTADO ACTUAL

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO




VISTA NOROESTE: ESTADO ACTUAL

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO


RESTITUCIÓN VIRTUAL DEL CASTILLO ALMOHADE (HIPÓTESIS DE TRABAJO)

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO




VISTA SUROESTE. RESTITUCIÓN VIRTUAL CASTILLO ALMOHADE

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO



VISTA OESTE. RESTITUCIÓN VIRTUAL CASTILLO ALMOHADE



VISTA NORESTE. RESTITUCIÓN VIRTUAL CASTILLO ALMOHADE

INTERVENCIÓN

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO

PAUTAS DE INTERVENCIÓN

Estas pautas persiguen el equilibrio entre el respeto por los valores históricos y estéticos de los subconjuntos arquitectónicos, la consideración de su grado de deterioro y los costos de su consolidación, restauración y conservación.

CONFIGURACIONES CONSTRUCTIVAS

- 1.- Las fábricas históricas (antigüedad ≥100 años) en buenas condiciones o malas, se conservan o restauran.
- 2.- Las fábricas recientes (antigüedad <100 años) en buenas condiciones, se conservan salvo perversión de lectura o de imagen (p. e.: graderíos altos sobre murallas).
- 3.- Las fábricas recientes (antigüedad <100 años) en malas condiciones, cuya misión ha sido la de cubrir lagunas o corregir deterioros de las fábricas históricas, se demuelen y sustituyen por materiales y aparejos ya existentes anteriormente</p>

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO

CONFIGURACIONES CONSTRUCTIVAS


- 4.- El devenir histórico del castillo se expresa dejando aparente la superposición de fábricas iniciales y aportadas a posteriori entonándolas entre si, y aproximándolas a la tapia desnuda original en cuanto a cromatismo
- La ordenación general de las fábricas se estructurará en caso de ausencia de definición particular, en base al ritmo establecido por los cajones de tapia de la construcción original.
- Los elementos que se construyan para completar la imagen del castillo se ejecutarán preferentemente con argamasa de cal hidráulica artificial del color de los tapiales históricos y con incorporación de áridos de arcilla expandida, para aligerar peso, plazo y costo, y facilitar su fechado. Dicha argamasa será siempre encofrada con el tapial, o cajón de las medidas usadas en el castillo desde su creación.
- Para restauración de tapiales históricos en zonas singulares, se mantendrán los procedimientos tradicionales.


RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO


CONFIGURACIONES FORMALES

- 5.-Atendiendo a la imagen lejana del conjunto, los recrecidos de los graderíos por encima de la coronación de la muralla deben desaparecer
- 6.-La compleción del castillo en altura se llevará a la cota más alta documentada, y se regenerará (especialmente atendiendo a la seguridad), el parapeto siguiendo las dimensiones y relaciones descritas por Corbachino en 1642.
- La determinación de la cota del paseo de ronda en cada tramo de la cerca, se basa en el estudio combinado del ritmo de tapiales y líneas de arranque de muros.
- 7.- Para no perder imágenes históricas documentadas del edificio, especialmente su coronación almenada, esta se recupera de manera extraordinaria y puntual, con base en huellas específicas y datos escritos.
- 8.- En cuanto a los elementos de la cerca incompletos o procedentes de intervenciones contemporáneas, se ha pretendido indicar con diversos recursos, la que debió ser su forma históricamente predominante, sin necesidad de eliminar las actuaciones recientes estables.

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO









ALZADOS SE: ESTADO ACTUAL/ RESTITUCIÓN ALMOHADE/ ESTADO PROYECTO


RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO








ALZADOS NO: ESTADO ACTUAL/ RESTITUCIÓN ALMOHADE/ ESTADO PROYECTO



ESTADO DE PROYECTO, VISTA SUROESTE



ESTADO DE PROYECTO VISTA NOROESTE

CONSERVACIÓN PREVENTIVA:

AVANCE DE PROPUESTAS PERIMETRALES EXTERIORES


RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO



OCUPACIONES DEL PASEO DE RONDA EXTERIOR



RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO



PROTECCIONES Y ACCESOS

RESTAURACIÓN DE LIENZOS Y TORRES. PROYECTO

EQUIPO DE TRABAJO

ESTUDIOS PREVIOS Y PARALELOS

ARQUEOLOGÍA

Timoteo Rivera Jiménez

Eduardo Romero Bomba

GEOTECNIA Y MATERIALES

Vorsevi, S.A.

HISTORIA

Nieves Medina Rosales Antonio Rodríguez Guillén

TOPOGRAFÍA

Topografía Huelva, S.L.

PROYECTO BÁSICO

ARQUITECTOS

María Luisa Marín Martín

Pedro Rodríguez Pérez

COLABORADORES

Antonio Rodríguez Curquejo

Augusto Fioretti Bohorquez-P.