

Código de ocupación: Operadores de maquinaria agrícola

ACCIDENTE LABORAL POR ATRAPAMIENTO EN APERO AGRÍCOLA

DESCRIPCIÓN

Un trabajador extranjero con experiencia en el manejo de tractores realizaba labores de preparación del terreno con una fresadora conectada a la toma de potencia del tractor. Durante la tarea de nivelación del apero, con el tractor en marcha, las púas de la máquina lo atraparón, provocando su fallecimiento.

El apero carecía de protecciones laterales y no tenía documentación ni marcado CE, a diferencia de otros disponibles en la empresa. La inestabilidad del terreno y la proximidad a partes móviles sin resguardo influyeron en el accidente, que se vio agravado por la falta de formación específica del trabajador.



Aperos en el que quedó atrapado el trabajador.



Uno de los nuevos aperos que poseía la empresa. Se observan las protecciones laterales de las partes móviles.

PREVENCIÓN

Para evitar este tipo de accidentes, es necesario sustituir la maquinaria sin protección, asegurarse de que el motor y el apero estén apagados antes de realizar ajustes y mantener una distancia segura de las partes móviles.

También es necesario establecer procedimientos de trabajo claros, formar a los empleados en prevención de riesgos y evaluar todos los equipos y centros de trabajo. Además, debe prohibirse la retirada de protecciones de maquinaria, evitar ropa suelta y proporcionar los equipos de protección individual adecuados a los trabajadores.