



Código de ocupación: Conductores de camiones


ATROPELLO EN MANIOBRAS CON CARRETILLA ELEVADORA

DESCRIPCIÓN

Durante la descarga de grandes paquetes de madera en el interior de una nave, dos carretillas elevadoras realizaban maniobras coordinadas para extraer la mercancía de un contenedor. En la zona solo debían permanecer los operarios de las carretillas, mientras el camionero esperaba en otro punto de las instalaciones.

En un momento determinado, el conductor del camión que iba a ser cargado accedió a pie a la zona de descarga por un recorrido no definido ni señalizado.

Una de las carretillas, que circulaba marcha atrás para posicionarse lateralmente, no detectó su presencia y lo atropelló. La visibilidad era limitada y la alarma acústica no funcionaba.



El accidente ocurrió en la zona de descarga de material. La persona accidentada se encontraba por allí mientras esperaba a que le cargaran el camión para realizar el reparto.



Acopio de maderas

La carretilla carecía de alarma acústica en marcha atrás y le instalaron una estructura trasera que podía dificultar la visibilidad.

PREVENCIÓN

Para evitar accidentes similares es fundamental separar claramente peatones y vehículos en los centros de trabajo, señalizando y delimitando las zonas de circulación y las áreas de carga y descarga.

Durante maniobras con equipos móviles debe restringirse el acceso únicamente al personal imprescindible. Es necesario establecer y aplicar procedimientos de trabajo claros, conocidos por todos, y reforzar la coordinación entre trabajadores propios y externos.

Los equipos de trabajo deben mantenerse en correcto estado, con sistemas de aviso operativo al circular marcha atrás.

La formación e información preventiva ayudan a reconocer zonas peligrosas y a no acceder a ellas sin autorización.