37. ALFARJES Y SUELOS 5 .LEVANTAMIENTO CONSTRUCTIVO.
TORRES BERMEJAS. ESTADO ACTUAL_INTERVENCION
E:1/25

PLANTA PRIMERA

SOLERA PB E:1/50



SECCION AA'

LEYENDA DETALLE

1. Capa de mortero de cal de sacrificio de media 7 cm
2. Solera de hormigon de cal hidraulica M10 (1:4) de e = 10cm con malla de fibra de vidrio revestida de PVC de 217 g/m2
3. Perfil metalico galvanizado en L de 70 x 70 mm, de e=10mm
4. Lamina transpirable Geotextil
5. Capa de grava de 25 cm de espesor de Ø40mm. max
6. Lamina transpirable Geotextil



ENCUENTRO MURO



PLANTA TIPO



PLANTA PRIMERA

SOLERA PB E:1/50



SECCION AA'

LEYENDA DETALLE

1. Capa de mortero de cal hidraúlica de sacrificio (1:2) de media 7 cm
2. Capa de yeso negro 2 cm
3. Tablazon (conservado)
4. Viga de madera
5. Perfil metalico galvanizado en L de 70 x 70 mm de e=10mm



SECCION BB'



ENCUENTRO MURO



PLANTA TIPO



PLANTA PRIMERA

SOLERA PB E:1/50

LEYENDA DETALLE

1. Mortero de cal hidraúlica de sacrificio (1:2) e=7cm
2. Tendido de yeso negro 2 cm
3. Tablazon (conservado)
4. Viga de madera
5. Perfil metalico galvanizado en L de 70 x 70 mm de e=10mm









PLANTA TIPO



TORRES BERMEJAS
Plantas generales.

SECCION GENERAL DEL CONJUNTO DE TORRES BERMEJAS

Situacion de las plantas

E 1/750



SUPERVISADO - 16 julio 2014
CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Area de Conservacion del Patrimonio Cultural Granada

LRA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 2012

PROYECTO DE CONSOLIDACION Y CONSERVACION DE TORRES BERMEJAS ALHAMBRA. GRANADA

JAVIER GALLEGO ROCA. ARQUITECTO

LEVANTAMIENTO CONSTRUCTIVO. ALFARJES Y SUELOS.
ESTADO ACTUAL_INTERVENCIÓN
ALFARJES Y SUELOS 5

SEPTIEMBRE 2012
CONSTRUCTIVO **N.37**
ESCALAS 1/25

JAVIER GALLEGO ROCA ESCUDO DEL CARMEN, 11 18009 GRANADA
ESTUDIO DE ARQUITECTURA LRA ASOCIADOS S.L.
javiergallegorocaarquires@telefonica.net
Tl. 958227372