

RESPUESTAS A CONSULTAS FORMULADAS. EXPEDIENTE “RENOVACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DIGITAL ÚNICOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA”. EXPEDIENTE CONTR 2026 250469

CONSULTA 8 (recibida el día 19 de agosto de 2026)

PREGUNTA: Respecto a la Docking Station solicitada, entendemos que la característica que se pide para el puerto RJ-45, "MAC pass-through" debe ser automática y embebida en el hardware de la Docking y no activarse por software ni por configuración manual. ¿Es correcto?

RESPUESTA: La respuesta debe ser afirmativa. Es correcto, el proceso debe ser automático, sin intervención manual. No sería práctico tener que reconfigurar macs cada vez que se pinchara al dock un portátil distinto.