

INFORME DE AGUAS DE BAÑO MARÍTIMAS. PRIMERA QUINCENA JULIO 2019. HUELVA

Municipio	Denominación Z.Baño	Denominación P.Muestreo	Fecha Inspección	Aptitud Agua de Baño	Calific. Tempor. Anterior	Incidencias
ALMONTE	PLAYA MATALASCAÑAS	C.GUERRERO (BARLOVENTO)	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
ALMONTE	PLAYA MATALASCAÑAS	CAÑO GUERRERO	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
ALMONTE	PLAYA MATALASCAÑAS	DEPURADORA (H.FLAMERO)	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
ALMONTE	PLAYA MATALASCAÑAS	EL COTO	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
ALMONTE	PLAYA MATALASCAÑAS	LOS HOTELES(DEP.ROJAS)	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
ALMONTE	PLAYA MATALASCAÑAS	PUEBLO ANDALUZ	01/07/2019	APTA	Excelente	Ligera alteración de parámetros de inspección visual (presencia de algas) dentro de la normalidad en el momento de la emisión de este informe
ALMONTE	PLAYA MATALASCAÑAS	ROCIO	01/07/2019	APTA	Excelente	Ligera alteración de parámetros de inspección visual (presencia de algas) dentro de la normalidad en el momento de la emisión de este informe
ALMONTE	PLAYA MATALASCAÑAS	TORRE	01/07/2019	APTA	Excelente	Ligera alteración de parámetros de inspección visual (presencia de algas) dentro de la normalidad en el momento de la emisión de este informe
AYAMONTE	PLAYA ISLA CANELA	NUEVA URBANIZACION	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
AYAMONTE	PLAYA ISLA CANELA	Z.OCCIDENTAL	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
AYAMONTE	PLAYA ISLA CANELA	Z.ORIENTAL	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
AYAMONTE	PLAYA PUNTA DEL MORAL	ESPIGON	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
AYAMONTE	PLAYA PUNTA DEL MORAL	FIN DE PISTA	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
CARTAYA	PLAYA NUEVO PORTIL	LAS MURTAS	01/07/2019	APTA	Buena	SIN INCIDENCIA
CARTAYA	PLAYA NUEVO PORTIL	NUEVO PORTIL	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
CARTAYA	PLAYA SAN MIGUEL	CAMPING CATAPUM	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
CARTAYA	PLAYA SAN MIGUEL	LA GALERA	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
HUELVA	PLAYA ESPIGON	KM 16	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
HUELVA	PLAYA ESPIGON	KM 17	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
ISLA CRISTINA	PLAYA CASITA AZUL	CASITA AZUL	01/07/2019	APTA	Excelente	Ligera alteración de parámetros de inspección visual (presencia de algas) dentro de la normalidad en el momento de la emisión de este informe
ISLA CRISTINA	PLAYA CENTRAL	EL PLANTIO	01/07/2019	APTA	Excelente	Ligera alteración de parámetros de inspección visual (presencia de algas) dentro de la normalidad en el momento de la emisión de este informe

INFORME DE AGUAS DE BAÑO MARÍTIMAS. PRIMERA QUINCENA JULIO 2019. HUELVA

Municipio	Denominación Z.Baño	Denominación P.Muestreo	Fecha Inspección	Aptitud Agua de Baño	Calific. Tempor. Anterior	Incidencias
ISLA CRISTINA	PLAYA DE LA GAVIOTA	PUNTA DEL CAIMAN	01/07/2019	APTA	Excelente	Ligera alteración de parámetros de inspección visual (presencia de algas) dentro de la normalidad en el momento de la emisión de este informe
ISLA CRISTINA	PLAYA EL HOYO	EL HOYO	01/07/2019	APTA	Excelente	Ligera alteración de parámetros de inspección visual (presencia de algas) dentro de la normalidad en el momento de la emisión de este informe
ISLA CRISTINA	PLAYA ISLA CRISTINA	SANTA ANA	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
ISLA CRISTINA	PLAYA ISLANTILLA	EDIF.AVANCO	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
ISLA CRISTINA	PLAYA ISLANTILLA	EDIF.MARINA	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
ISLA CRISTINA	PLAYA LA REDONDELA	TARAY	01/07/2019	APTA	Excelente	Ligera alteración de parámetros de inspección visual (presencia de algas)dentro de la normalidad en el momento de la emisión de este informe
ISLA CRISTINA	PLAYA LA REDONDELA	URBASUR	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
LEPE	PLAYA LA ANTILLA	Z.CENTRO	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
LEPE	PLAYA LA ANTILLA	Z.OCCIDENTAL	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
LEPE	PLAYA LA ANTILLA	Z.ORIENTAL	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
MOGUER	PLAYA MAZAGON/CASTILLA	EL LORO (C.DOÑANA)	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
MOGUER	PLAYA MAZAGON/CASTILLA	POBLADO (PARADOR)	01/07/2019	APTA	Excelente	Ligera alteración de parámetros de inspección visual (presencia de algas) dentro de la normalidad en el momento de la emisión de este informe
PALOS DE LA FRONTERA	PLAYA MAZAGON/CASTILLA	BAR GONZALEZ	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
PALOS DE LA FRONTERA	PLAYA MAZAGON/CASTILLA	FONTANILLA	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
PALOS DE LA FRONTERA	PLAYA MAZAGON/CASTILLA	LA ESTRELLA	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
PALOS DE LA FRONTERA	PLAYA MAZAGON/CASTILLA	LAS DUNAS	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
PALOS DE LA FRONTERA	PLAYA MAZAGON/CASTILLA	Z.CENTRO	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
PUNTA UMBRÍA	PLAYA EL PORTIL	EL PORTIL	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
PUNTA UMBRÍA	PLAYA ENEBRALES-LA BOTA	CENTRO	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
PUNTA UMBRÍA	PLAYA ENEBRALES-LA BOTA	CRUCE	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
PUNTA UMBRÍA	PLAYA ENEBRALES-LA BOTA	EL CALE	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
PUNTA UMBRÍA	PLAYA PUNTA UMBRIA	BAJAMAR	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
PUNTA UMBRÍA	PLAYA PUNTA UMBRIA	CALIPSO	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
PUNTA UMBRÍA	PLAYA PUNTA UMBRIA	ESPIGON	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA
PUNTA UMBRÍA	PLAYA PUNTA UMBRIA	PATO AMARILLO	01/07/2019	APTA	Excelente	SIN INCIDENCIA