

INFORME DEFINITIVO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

**Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Huelva**

PROGRAMA 2020

FERTIBERIA, S.A. FÁBRICA DE PALOS

AAI/HU/029/08

**Fecha de inspección: Julio de 2020
Código de informe: FERTIBERIA PALOS-AAI-ST1-II9**



Junta de Andalucía

INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

PLAN INTEGRAL DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL ANDALUCÍA 2020-2025

Programa de Inspección AAI: 2020

Código informe: FERTIBERIA PALOS AAI-ST1-II9

Código inspección: AAI/HU/029/08 -09

1. DATOS GENERALES Y RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

1.1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de la/s persona/s titular/es de la instalación y de la actividad

| <i>Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación</i> | <i>NIF</i> |
|---|------------|
| FERTIBERIA, S.A. | A-28165298 |

Datos de identificación de la instalación objeto de la inspección ambiental

| <i>Nombre del establecimiento</i> | | |
|--|---|---|
| FERTIBERIA, S.A. - FÁBRICA DE PALOS | | |
| <i>Dirección</i> | <i>Municipio (Provincia)</i> | <i>Coordenadas ETRS89 (UTM_x-UTM_y; HUSO)</i> |
| P.I. Nuevo Puerto, C/ Gobernador Angel Horcajadas, S/N | Palos de la Frontera (Huelva) | X: 154726, Y: 4122200, HUSO: 30 |
| <i>Actividad</i> | <i>CNAE-2009 (actividad principal)</i> | <i>Año de inicio de la actividad</i> |
| Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias: Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados. Fabricación de gases industriales | 2013; 2015 | 1973 |
| <i>Actividad secundaria (si procede)</i> | <i>CNAE-2009 (actividad secundaria)</i> | <i>Año de inicio de la actividad</i> |
| -- | -- | -- |
| <i>Categoría según RDL 1/2016</i> | <i>Clasificación PRTR (RD 508/2007)</i> | <i>Núm. PRTR-España</i> |
| 4.2.a) y 4.3 | 4.c) y 4.b) i | 1587 |
| <i>Sistema de gestión ambiental (SGA)</i> | | <i>Número de registro EMAS</i> |
| No dispone <input type="checkbox"/> | ISO 14001 <input type="checkbox"/> | EMAS <input type="checkbox"/> |





Autorizaciones ambientales de la instalación

| Código AAI (*) | Descripción de la actividad autorizada | Fecha de resolución |
|------------------|--|---------------------|
| AAI_HU_029_08 | Autorización inicial | 21-02-2008 |
| AAI_HU_029_08_I1 | Modificación del expediente | 17-03-2009 |
| AAI_HU_029_08_A1 | Actualización para la adecuación a la directiva 2010/75/CE | 23-05-2014 |
| AAI_HU_029_08_I4 | Proyecto de sustitución de la actual tecnología de producción de agua desmineralizada | 22-12-2014 |
| AAI_HU_029_I5 | Proyecto de instalación de una nueva ensacadora para urea | 30-11-2015 |
| AAI_HU_029_08_I6 | Proyecto de sustitución del evaporador de vacío U-E-3003R | 24-10-16 |
| AAI_HU_029_08_m8 | Inclusión de residuos en la lista de autorizados | 21-12-2016 |
| AAI_HU_029_m9 | Modificación de códigos LER en la lista de residuos peligrosos y no peligrosos generados | 05-02-2018 |
| AAI/HU/029/I10 | Instalación de planta de cogeneración sin combustión, depósito de UF 80 y sistema de generación y dosificación de ClO2 | 13-08-2018 |

1.2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Características de la actuación de inspección ambiental

| Modalidad de inspección ambiental | | Motivación de la inspección no programada | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Programada | <input type="checkbox"/> No programada (seleccionar)★ | <input type="checkbox"/> Denuncia | <input type="checkbox"/> Accidente/Incidente |
| | | <input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos | <input type="checkbox"/> Otros |

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Departamento de Inspección Ambiental del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva

Fechas de inspección visita "in situ"

Inicio: Julio de 2020 Final: Agosto de 2020

Código acta de inspección

Fechas de los muestreos

Entidad responsable del muestreo

| | | | |
|--|---------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> Atmósfera (emisión) | Inicio: | Final: | |
| <input type="checkbox"/> Atmósfera (inmisión) | Inicio: | Final: | |
| <input type="checkbox"/> Vertidos | Inicio: | | |
| <input type="checkbox"/> Ruido | Inicio: | Final: | |
| <input type="checkbox"/> Residuos | Inicio: | Final: | |
| <input type="checkbox"/> Suelos y aguas subterráneas asociadas | Inicio: | Final: | |



Alcance de la actuación de inspección ambiental

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Integral: Inspección de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada y modificaciones posteriores | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Parcial: Inspección de (seleccionar) ★ | <input type="checkbox"/> Emisiones al aire | <input type="checkbox"/> Emisiones al agua | <input type="checkbox"/> Producción residuos | <input type="checkbox"/> Gestión residuos | <input type="checkbox"/> Instalaciones y almacenamientos |
| | <input type="checkbox"/> Ruidos/vibraciones | <input type="checkbox"/> Calidad del suelo | <input type="checkbox"/> Aguas subterráneas | <input type="checkbox"/> Otros condicionados★ | |

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección:

Normal

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

Sin funcionamiento < 25% Entre 25-50 % Entre 50-75 % >75 %

1.3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular

Fecha del informe previo de inspección ambiental Código del informe Fecha de notificación a la persona titular

16/09/2020

FERTIBERIA PALOS AAI-ST1-PR9

25/09/2020

La persona titular presenta alegaciones:

Fecha de registro de entrada de las alegaciones

NO SI

06/10/2020

Valoración de las alegaciones presentadas:

Se aceptan todas las alegaciones Se aceptan parcialmente las alegaciones No se aceptan las alegaciones

1.4. Cumplimiento de las condiciones evaluadas

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas por la persona titular del establecimiento previas a la emisión de este informe, **la conclusión relativa al cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación y/o normativa ambiental evaluada de acuerdo con el alcance anteriormente definido es:**

No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación

Se han constatado incumplimientos en las materias detalladas en la siguiente tabla.

La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afcción a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.

Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección:

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Condiciones generales | <input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones |
| <input type="checkbox"/> Protección calidad del aire | <input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones |
| <input type="checkbox"/> Protección agua | <input type="checkbox"/> Suelos |
| <input type="checkbox"/> Residuos | <input type="checkbox"/> Otras condiciones (especificar): |



Contaminación lumínica

1.5. Acciones a realizar

En este apartado se establecen las acciones ejecutadas por la autoridad competente a fecha de finalización del plazo de presentación de alegaciones por el titular de la instalación y tras el estudio de éstas. Todo ello sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder por los incumplimientos constatados en la inspección

Notificación del informe de inspección al titular de la actividad

En Huelva a 23 de abril de 2021.

El Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva.