

# **INFORME DEFINITIVO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL**

**Delegación Territorial de Desarrollo  
Sostenible en Córdoba**

**PROGRAMA 2021**

**COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE PATA DE MULO, SL**

**AAI/CO/037**

**Fecha de inspección: 15/12/2021  
Código del informe: CEPALO-AAI-ST3-II8**



**Junta de Andalucía**

# INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

## PLAN INTEGRAL DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL EN ANDALUCÍA 2020-2025

Programa de Inspección AAI: **2021** Código informe: **CEPALO-AAI-ST3-II8**  
Código inspección: **AAI/CO/037-8**

### 1. DATOS GENERALES Y RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

#### 1.1. Datos de la instalación y la actividad

##### Datos de identificación de la/s persona/s titular/es de la instalación y de la actividad

<i>Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación</i>	<i>NIF</i>
<b>COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE PATA DE MULO, SL</b>	<b>B 91189084</b>

##### Datos de identificación de la instalación objeto de la inspección ambiental

<i>Nombre del establecimiento</i>		
<b>COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE PATA DE MULO (CEPALO)</b>		
<i>Dirección</i>	<i>Municipio (Provincia)</i>	<i>Coordenadas ETRS89 (UTM<sub>x</sub>-UTM<sub>y</sub>; HUSO)</i>
<b>Ctra. De Puente Genil a Santaella, km 5 (crece del Cortijo Pata de Mulo)</b>	<b>Puente Genil (Córdoba)</b>	<b>X: 339.896 Y: 4.146.553 huso 30</b>
<i>Actividad</i>	<i>CNAE-2009 (actividad principal)</i>	<i>Año de inicio de la actividad</i>
<b>Producción de energía eléctrica</b>	<b>35.19</b>	<b>2005</b>
<i>Actividad secundaria</i>	<i>CNAE-2009 (actividad secundaria)</i>	<i>Año de inicio de la actividad</i>
<b>Producción de aceite de orujo</b>	<b>10.44</b>	<b>2005</b>
<i>Categoría según RDL 1/2016</i>	<i>Clasificación PRTR (RD 508/2007)</i>	<i>Núm. PRTR-España</i>
<b>1.1.a)</b>	<b>1.c.ii.b</b>	<b>6333</b>
<i>Sistema de gestión ambiental (SGA)</i>		<i>Número de registro EMAS</i>
No dispone <input type="checkbox"/>	ISO 14001 <input type="checkbox"/>	EMAS <input type="checkbox"/>

##### Autorizaciones ambientales de la instalación

<i>Código AAI</i>	<i>Descripción de la actividad autorizada</i>	<i>Fecha de resolución</i>
<b>AAI/CO/037/07</b>	<b>Autorización original</b>	<b>05/07/2007</b>
<b>AAI/CO/037/04</b>	<b>Proyecto de Hidrotioxol a partir de alpechín</b>	<b>10/10/2007</b>
<b>IMS-INTEGRADA-09-004</b>	<b>Mod. listado de producción RRPP</b>	<b>24/04/2009</b>
<b>IMS-INTEGRADA-11-005</b>	<b>Mod. VLE focos 2, 3, 4, 7 y 8, Cond. SAM's, elimina MTD</b>	<b>25/04/2011</b>





Código AAI	Descripción de la actividad autorizada	Fecha de resolución
IMS-INTEGRADA-11-029	Adaptacion de focos, 2 RRPP nuevos, COV's, caudalimetro.	09/01/2012
IMS-INTEGRADA-11-043	Variadores de frecuencia en motores aerocondensadores	25/01/2012
IMS-INTEGRADA-13-014	Autorizar Valorizacion residuos agrícolas y forestales	27/11/2013
AAI/CO/037/A1	Actualización AAI	07/03/2014
IMS-INTEGRADA-15-003	Inscripcion como productor RRNPP	03/03/2015
IMS-INTEGRADA-15-014	Recrecimiento de la balsa 1	07/03/2016
IMS-INTEGRADA-16-025	Exención de medición en continuo de foco 9	02/09/2019
IMS-INTEGRADA-18-006	Inscripción nuevos RRPPs	20/05/2019

## 1.2. Datos de la actuación de inspección ambiental

### Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental		Motivación de la inspección no programada	
<input type="checkbox"/> Programada	<input type="checkbox"/> No programada (seleccionar) →	<input type="checkbox"/> Denuncia	<input type="checkbox"/> Accidente/Incidente
		<input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos	<input type="checkbox"/> Otros

### Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

**Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Córdoba/ Servicio de Protección Ambiental.**

Fechas de inspección visita "in situ"

Inicio: **15/12/2021**

Final: **15/12/2021**

Código acta de inspección

**CEPALO-AAI-ST3-AI8**

### Alcance de la actuación de inspección ambiental

<input type="checkbox"/> Integral: Inspección de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada y modificaciones posteriores					
<input type="checkbox"/> Parcial: Inspección de (seleccionar)	<input type="checkbox"/> Emisiones al aire	<input type="checkbox"/> Emisiones al agua	<input type="checkbox"/> Producción residuos	<input type="checkbox"/> Gestión residuos	<input type="checkbox"/> Instalaciones y almacenamientos
	<input type="checkbox"/> Ruidos/vibraciones	<input type="checkbox"/> Calidad del suelo	<input type="checkbox"/> Aguas subterráneas	<input type="checkbox"/> Otros condicionados	

### Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección:

**Normal**

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

Sin funcionamiento     < 25%     Entre 25-50 %     Entre 50-75 %     >75 %



### 1.3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular

Fecha del informe de inspección ambiental	Código del informe	Fecha de notificación a la persona titular
25/01/2022	CEPALO-AAI-ST3-II8	31/01/2022
La persona titular presenta alegaciones:		Fecha de registro de entrada de las alegaciones
<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		
Valoración de las alegaciones presentadas:		
<input type="checkbox"/> Se aceptan todas las alegaciones	<input type="checkbox"/> Se aceptan parcialmente las alegaciones	<input type="checkbox"/> No se aceptan las alegaciones

### 1.4. Cumplimiento de las condiciones evaluadas

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y las subsanaciones y mejoras comunicadas por la persona titular del establecimiento previas a la emisión de este informe, **la conclusión relativa al cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación y/o normativa ambiental evaluada de acuerdo con el alcance anteriormente definido es:**

- No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación**
- Se han constatado incumplimientos** en las materias detalladas en la siguiente tabla.
- La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.

#### Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección:

<input type="checkbox"/> Condiciones generales	<input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones
<input type="checkbox"/> Protección calidad del aire	<input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones
<input type="checkbox"/> Protección agua	<input type="checkbox"/> Suelos
<input type="checkbox"/> Residuos	<input type="checkbox"/> Otras condiciones (especificar):
<input type="checkbox"/> Contaminación lumínica	<input type="checkbox"/>

### 1.5. Acciones a realizar

En este apartado se establecen las acciones ejecutadas por la autoridad competente a fecha de finalización del plazo de presentación de alegaciones por el titular de la instalación y tras el estudio de éstas. Todo ello sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder por los incumplimientos constatados en la inspección

- Notificación del informe de inspección al titular de la actividad
- Requerimiento al titular de la actividad para la adopción de medidas provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la salud
- Requerimiento al titular de la actividad para que presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección.
- Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos
- Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la autorización ambiental integrada



---

Otras:

---

**Córdoba, 31 de enero de 2022**

**Servicio de Protección Ambiental  
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Córdoba**