

# **INFORME DEFINITIVO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL**

**Delegación Territorial de Desarrollo  
Sostenible en Granada**

**PROGRAMA 2021**

**CEFU, S.A. “FINCA DEHESA DEL REY”**

**AAI/GR/002-04**

**Fecha de inspección: 8/11/2021**

**Código del informe: CEFU\_CASTILLEJAR-AAI-ST3-IP-04**



**Junta de Andalucía**

# INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

## PLAN INTEGRAL DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL ANDALUCÍA 2020-2025

<b>Programa de Inspección AAI:</b>	2021
<b>Código inspección:</b>	AAI/GR/002-04
<b>Código informe:</b>	CEFU_CASTILLEJAR-AAI-ST3-IP-04

### 1.-DATOS GENERALES Y RESUMEN DE CUMPLIMIENTO.

#### 1.1.-Datos de la instalación y la actividad.

#### Datos de identificación de los titulares de la instalación y de la actividad.

<b>Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación</b>	<b>NIF</b>
CEFU, S.A.	A-30121115

#### Datos de identificación de la instalación objeto de la inspección ambiental.

<b>Nombre del establecimiento</b>
EXPLOTACIÓN PORCINA FINCA "DEHESA DEL REY"

<b>Dirección</b>	<b>Municipio</b> (Provincia)	<b>Coordenadas ETRS89</b> (UTM <sub>x</sub> -UTM <sub>y</sub> ; HUSO)
Finca "Dehesa del Rey"	Castillejar (Granada)	X: 488,183 Y: 4,128,220 HUSO 30

<b>Actividad</b>	<b>CNAE-2009</b> (actividad principal)	<b>Año de inicio de la actividad</b>
Explotación intensiva de ganado porcino	0146-Explotación de ganado porcino	2005

<b>Categoría</b> (según RDL 1/2016)	<b>Clasificación PRTR</b> (RD 508/2007)	<b>Núm. PRTR-España</b>
9.3.d. del Anejo 1	7,a,iii	6332





Sistema de gestión ambiental (SGA)			Número de registro EMAS
No dispone <input type="checkbox"/>	ISO 14001 <input type="checkbox"/>	EMAS <input type="checkbox"/>	

## Autorizaciones ambientales de la instalación.

Código AAI (*)	Descripción de la actividad autorizada	Fecha de resolución
AAI/GR/002	Resol. Original	7/02/2005
AAI/GR/002	Resol. Modi Instalaciones, Emisiones, Residuos	25/11/2011
AAI/GR/002	Resol. de Renovación A.A.I.	13/05/2013
AAI/GR/002	Resol. Nueva A.A.I	24/07/2014
AAI/GR/002	Resol. Modi. Sustancial	22/10/2014
AAI/GR/002	Resol. Modi. Focos	09/03/2018
AAI/GR/002	Cefu Resol Corrección de errores	12/07/2018
AAI/GR/002	Corrección de errores	3/12/2018
AAI/GR/002	Integración anteriores resoluciones y M.T.D.	17/09/2019
AAI/GR/002	Sistema de depuración	14/10/2020
AAI/GR/002	Gestión de cadáveres y fotovoltaica	19/05/2021

## 1.2.-Datos de la actuación de inspección ambiental.

### Características de la actuación de inspección ambiental.

Modalidad de inspección ambiental		Motivación de la inspección no programada	
<input type="checkbox"/> Programada	<input type="checkbox"/> No programada (seleccionar) →	<input type="checkbox"/> Denuncia	<input type="checkbox"/> Accidente/Incidente
		<input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos	<input type="checkbox"/> Otros

### Visita a las instalaciones.

Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental
Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Granada

Fechas de inspección visita "in situ"	Código acta de inspección
Inicio: 8/11/2021      Final: 8/11/2021	CEFU_CASTILLEJAR-AAI-ST3-AI-04



### Alcance de la actuación de inspección ambiental.

<input type="checkbox"/> <b>Integral:</b> Inspección de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada y modificaciones posteriores					
<input type="checkbox"/> <b>Parcial:</b> Inspección de (seleccionar) →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Emisiones al aire	Emisiones al agua	Producción residuos	Gestión residuos	Instalaciones y almacenamientos
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ruidos/vibraciones	Calidad del suelo	Aguas subterráneas	Otros condicionados → INSTALACIONES.	

### Régimen de funcionamiento de la actividad.

<b>Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada</b>				
<input type="checkbox"/> Sin funcionamiento	<input type="checkbox"/> < 25%	<input type="checkbox"/> Entre 25-50 %	<input type="checkbox"/> Entre 50-75 %	<input type="checkbox"/> >75 %

### 1.3.-Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular.

Fecha del informe previo de inspección ambiental	Código del informe	Fecha de notificación a la persona titular
30/11/2021	CEFU_CASTILLEJAR-AAI-ST3-PR-04	7/12/2021

La persona titular presenta alegaciones:	Fecha de registro de entrada de las alegaciones
<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	22/12/2021

<b>Valoración de las alegaciones presentadas:</b>		
<input type="checkbox"/> Se aceptan todas las alegaciones	<input type="checkbox"/> Se aceptan parcialmente las alegaciones	<input type="checkbox"/> No se aceptan las alegaciones

### 1.4.-Cumplimiento de las condiciones evaluadas.

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas por la persona titular del establecimiento previas a la emisión de este informe, la conclusión relativa al cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación y/o normativa ambiental evaluada de acuerdo con el alcance anteriormente definido es:



**No** se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación

**Se han constatado incumplimientos** en las materias detalladas en la siguiente tabla.

<b>Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección:</b>			
<input type="checkbox"/>	Condiciones generales	<input type="checkbox"/>	Funcionamiento de las actividades y las instalaciones
<input type="checkbox"/>	Protección calidad del aire	<input type="checkbox"/>	Ruidos y vibraciones
<input type="checkbox"/>	Protección agua	<input type="checkbox"/>	Suelos
<input type="checkbox"/>	Residuos	<input type="checkbox"/>	Otras condiciones (especificar):
<input type="checkbox"/>	Contaminación lumínica	<input type="checkbox"/>	

En Granada a 1 de febrero de 2022

Servicio de Protección Ambiental

Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Granada