

INFORME DEFINITIVO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

**Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y
Economía Azul en Huelva**

PROGRAMA 2020

ENCE ENERGÍA, S.L.U.

AAI/HU/019

Fecha de inspección: 22/09/2020

Código del informe: ENCE-AAI-ST4-IP7





INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

PLAN INTEGRAL DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL ANDALUCÍA 2020-2025

Programa de Inspección AAI: 2020 Código informe: ENCE-AAI-ST4-IP7

Código inspección: AAI/HU/019/
M2/17-07

1. DATOS GENERALES Y RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

1.1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de la/s persona/s titular/es de la instalación y de la actividad

| <i>Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación</i> | <i>NIF</i> |
|---|------------|
| ENCE ENERGÍA, S.L.U. | B85739209 |

Datos de identificación de la instalación objeto de la inspección ambiental

| <i>Nombre del establecimiento</i> | | |
|--|---|---|
| CENTRO DE OPERACIONES DE HUELVA | | |
| <i>Dirección</i> | <i>Municipio (Provincia)</i> | <i>Coordenadas ETRS89 (UTM_x-UTM_y; HUSO)</i> |
| Carretera A-5000, km, 725 | Huelva | X: 157.663 Y: 4.136.065 Huso: 30 |
| <i>Actividad</i> | <i>CNAE-2009 (actividad principal)</i> | <i>Año de inicio de la actividad</i> |
| Producción de energía eléctrica de otros tipos | 35.19 | 2014 |
| <i>Actividad secundaria (si procede)</i> | <i>CNAE-2009 (actividad secundaria)</i> | <i>Año de inicio de la actividad</i> |
| -- | -- | -- |



| | | |
|---|---|--|
| <i>Categoría según RDL 1/2016</i> | <i>Clasificación PRTR (RD 508/2007)</i> | <i>Núm. PRTR-España</i> |
| 1.1 a) | 1.c).i (b) | 01600 |
| <i>Sistema de gestión ambiental (SGA)</i> | | <i>Número de registro EMAS</i> |
| No dispone <input type="checkbox"/> | ISO 14001 <input checked="" type="checkbox"/> | EMAS <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | EMAS: E-AN-000002 ISO 14001: GA-1998-0010 |

Autorizaciones ambientales de la instalación

| <i>Código AAI</i> | <i>Descripción de la actividad autorizada</i> | <i>Fecha de resolución</i> |
|------------------------|---|----------------------------|
| AAI/HU/019/08/M2 | Modificación sustancial | 11/09/2017 |
| AAI/HU/019/CDP | Desmantelamiento de la caldera de recuperación CR-II | 18/12/2017 |
| AAI/HU/019/m9 | Inclusión de nuevos residuos en los listados de residuos peligrosos y no peligrosos que se producen en la instalación, y corrección de errores en materia de residuos y en materia de aguas | 09/01/2018 |
| AAI/HU/019/I10 | Incorporación a las mismas de las instalaciones y equipos de CENER II | 23/03/2018 |
| AAI/HU/019/CDP | Desmantelamiento de tanques auxiliares y de la cadena de agua desmineralizada | 06/04/2018 |
| AAI/HU/019/08/CDP | Desmantelamiento de la turbina Stal Laval | 17/04/2018 |
| AAI/HU/019/08/TT2 | Transmisión de titularidad | 19/04/2018 |
| AAI/HU/019/I11 | Mejora del sistema de tratamiento de gases de la planta HU-41 | 13/09/2018 |
| AAI/HU/019/I12 | Proyecto de instalación de nueva sala eléctrica | 05/10/2018 |
| AAI/HU/019/CDP | Desmantelamiento del edificio de la prensa Sund | 20/12/2018 |
| AAI/HU/019/CDP | Desmantelamiento de las instalaciones de digestión, lavado y blanqueo | 20/12/2018 |
| AAI/HU/019/I15 | Incremento de potencia de la turbina de condensación de la nueva planta de biomasa HU-40 a 46 MWe | 20/12/2018 |
| AAI/HU/019/CDP | Proyecto de desmantelamiento de equipos ubicados en el parque de madera | 09/01/2019 |
| AAI/HU/019/CDP/CE | Corrección de errores. Desmantelamiento del edificio de la prensa Sund | 18/01/2019 |
| AAI/HU/019/CDP | Desmantelamiento de los talleres de contratas | 06/06/2019 |
| AAI/HU/019/I13-m14-I15 | Modificar el condicionado ambiental en materia de atmósfera tras diversos cambios implementados en la | 06/06/2019 |



| <i>Código AAI</i> | <i>Descripción de la actividad autorizada</i> | <i>Fecha de resolución</i> |
|-------------------|---|----------------------------|
| | instalación | |
| AAI/HU/019/CDP | Desmantelamiento de la caldera de recuperación CR-III | 20/08/2019 |
| AAI/HU/019/CDP | Desmantelamiento de la planta química | 23/10/2019 |
| AAI/HU/019/I17 | Construcción de nave de almacenamiento de orujillo | 06/11/2019 |
| AAI/HU/019/CDP | Desmantelamiento de la instalación de seca pastas y la nave de blanqueo I | 03/01/2020 |

1.2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Características de la actuación de inspección ambiental

| <i>Modalidad de inspección ambiental</i> | | <i>Motivación de la inspección no programada</i> | |
|--|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Programada | <input type="checkbox"/> No programada (seleccionar)→ | <input type="checkbox"/> Denuncia | <input type="checkbox"/> Accidente/Incidente |
| | | <input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos | <input type="checkbox"/> Otros |

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Departamento de Inspección Ambiental. Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva.

| <i>Fechas de inspección visita "in situ"</i> | | | <i>Código acta de inspección</i> |
|---|--------------------|-------------------|---|
| Inicio: 22/09/2020 | Final: 22/09/2020 | | ENCE-AAI-ST4-AI7 |
| <i>Fechas de los muestreos</i> | | | <i>Entidad responsable del muestreo</i> |
| <input type="checkbox"/> Atmósfera (emisión) | Inicio: | Final: | |
| <input type="checkbox"/> Atmósfera (inmisión) | Inicio: | Final: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vertidos | Inicio: 06/10/2020 | Final: 06/10/2020 | EI-AMA y LCCA |
| <input type="checkbox"/> Ruido | Inicio: | Final: | |
| <input type="checkbox"/> Residuos | Inicio: | Final: | |
| <input type="checkbox"/> Suelos y aguas | Inicio: | Final: | |



| Fechas de los muestreos | | Entidad responsable del muestreo |
|-------------------------|--|----------------------------------|
| subterráneas asociadas | | |

Alcance de la actuación de inspección ambiental

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Integral: Inspección de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada y modificaciones posteriores | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Parcial: Inspección de (seleccionar) → | <input type="checkbox"/> Emisiones al aire | <input type="checkbox"/> Emisiones al agua | <input type="checkbox"/> Producción residuos | <input type="checkbox"/> Gestión residuos | <input type="checkbox"/> Instalaciones y almacenamientos |
| | <input type="checkbox"/> Ruidos/vibraciones | <input type="checkbox"/> Calidad del suelo | <input type="checkbox"/> Aguas subterráneas | <input type="checkbox"/> Otros condicionados → | |

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección:

HU-41: Funcionando al 100% respecto al consumo de biomasa y producción de vapor, aunque la turbina de vapor solo genera en torno a 27 MWe

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

Sin funcionamiento < 25% Entre 25-50 % Entre 50-75 % >75 %

Coincidencia de la visita con muestreo

Sin muestreo programado

Sí, concretamente: _____

No, muestreos desarrollados en otra fecha : 06-10-2020

Fuente:

Dato ofrecido por las instalaciones y no cotejado

Dato comprobado mediante _____

HU-50: funcionando al 100%

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

Sin funcionamiento < 25% Entre 25-50 % Entre 50-75 % >75 %

Coincidencia de la visita con muestreo

Sin muestreo programado

Sí, concretamente: _____

No, muestreos desarrollados en otra fecha : 06-10-2020

Fuente:

Dato ofrecido por las instalaciones y no cotejado

Dato comprobado mediante _____



HU-46: funcionando al 100%

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

Sin funcionamiento < 25% Entre 25-50 % Entre 50-75 % >75 %

Coincidencia de la visita con muestreo

Sin muestreo programado

Sí, concretamente: _____

No, muestreos desarrollados en otra fecha : 06-10-2020

Fuente:

Dato ofrecido por las instalaciones y no cotejado

Dato comprobado mediante _____

1.3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular

| <i>Fecha del informe previo de inspección ambiental</i> | <i>Código del informe</i> | <i>Fecha de notificación a la persona titular</i> |
|---|---------------------------|---|
| 21/12/2020 | ENCE-AAI-ST4-PR7 | 08/01/2021 |

| <i>La persona titular presenta alegaciones:</i> | <i>Fecha de registro de entrada de las alegaciones</i> |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI | 29/01/2021 |

Valoración de las alegaciones presentadas:

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Se aceptan todas las alegaciones | <input checked="" type="checkbox"/> Se aceptan parcialmente las alegaciones | <input type="checkbox"/> No se aceptan las alegaciones |
|---|---|--|

1.4. Cumplimiento de las condiciones evaluadas

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas por la persona titular del establecimiento previas a la emisión de este informe, **la conclusión relativa al cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación y/o normativa ambiental evaluada de acuerdo con el alcance anteriormente definido es:**

No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación

Se han constatado incumplimientos en las materias detalladas en la siguiente tabla.

La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.



Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección:

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Condiciones generales | <input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones |
| <input type="checkbox"/> Protección calidad del aire | <input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones |
| <input type="checkbox"/> Protección agua | <input type="checkbox"/> Suelos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Residuos | <input type="checkbox"/> Otras condiciones (especificar): |
| <input type="checkbox"/> Contaminación lumínica | <input type="checkbox"/> |

1.5. Acciones a realizar

En este apartado se establecen las acciones ejecutadas por la autoridad competente a fecha de finalización del plazo de presentación de alegaciones por el titular de la instalación y tras el estudio de éstas. Todo ello sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder por los incumplimientos constatados en la inspección

- Notificación del informe de inspección al titular de la actividad

En Huelva a 15 de mayo de 2023

El Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva