

INFORME DEFINITIVO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

**Delegación Territorial de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva**

PROGRAMA 2023

MAGNON GREEN ENERGY S.L.

AAI/HU/019

Fecha de inspección: 16/11/2023

Código del informe: MAGNON-AAI-ST3-IP9





INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

PLAN INTEGRAL DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL ANDALUCÍA 2020-2025

Programa de Inspección AAI: 2023

Código informe: MAGNON-AAI-ST3-IP9

Código inspección: AAI_HU_019_08-09

. DATOS GENERALES Y RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de la/s persona/s titular/es de la instalación y de la actividad

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación	NIF
MAGNON GREEN ENERGY S.L.	B85739209

Datos de identificación de la instalación objeto de la inspección ambiental

Nombre del establecimiento

CENTRO DE OPERACIONES DE HUELVA

Dirección Municipio (Provincia) Coordenadas ETRS89 (UTM_x-UTM_y; HUSO)

Carretera A-5000, km, 725 Huelva X: 157.663 Y: 4.136.065 Huso30

Actividad CNAE-2009 (actividad principal) Año de inicio de la actividad

Producción de energía eléctrica de otros tipos 35.19 2014

Actividad secundaria (si procede) CNAE-2009 (actividad secundaria) Año de inicio de la actividad

-- -- --



<i>Categoría según RDL 1/2016</i>	<i>Clasificación PRTR (RD 508/2007)</i>	<i>Núm. PRTR-España</i>
1.1 a)	1.c).i (b)	01600
<i>Sistema de gestión ambiental (SGA)</i>		<i>Número de registro EMAS</i>
<i>No dispone</i> <input type="checkbox"/>	<i>ISO 14001</i> <input checked="" type="checkbox"/>	<i>EMAS</i> <input checked="" type="checkbox"/>
		<i>EMAS: E-AN-000002</i> <i>ISO 14001: GA-1998-0010</i>

Autorizaciones ambientales de la instalación

<i>Código AAI (*)</i>	<i>Descripción de la actividad autorizada</i>	<i>Fecha de resolución</i>
AAI/HU/019/08/M2	Modificación sustancial	11/09/2017
AAI/HU/019/CDP	Desmantelamiento de la caldera de recuperación CR-II	18/12/2017
AAI/HU/019/m9	Inclusión de nuevos residuos en los listados de residuos peligrosos y no peligrosos que se producen en la instalación, y corrección de errores en materia de residuos y en materia de aguas	09/01/2018
AAI/HU/019/I10	Incorporación a las mismas de las instalaciones y equipos de CENER II	23/03/2018
AAI/HU/019/CDP	Desmantelamiento de tanques auxiliares y de la cadena de agua desmineralizada	06/04/2018
AAI/HU/019/08/CDP	Desmantelamiento de la turbina Stal Laval	17/04/2018
AAI/HU/019/08/TT2	Transmisión de titularidad	19/04/2018
AAI/HU/019/I11	Mejora del sistema de tratamiento de gases de la planta HU-41	13/09/2018
AAI/HU/019/I12	Proyecto de instalación de nueva sala eléctrica	05/10/2018
AAI/HU/019/CDP	Desmantelamiento del edificio de la prensa Sund	20/12/2018
AAI/HU/019/CDP	Desmantelamiento de las instalaciones de digestión, lavado y blanqueo	20/12/2018
AAI/HU/019/I15	Incremento de potencia de la turbina de condensación de la nueva planta de biomasa HU-40 a 46 MWe	20/12/2018
AAI/HU/019/CDP	Proyecto de desmantelamiento de equipos ubicados en el parque de madera	09/01/2019
AAI/HU/019/CDP/CE	Corrección de errores. Desmantelamiento del edificio de la prensa Sund	18/01/2019
AAI/HU/019/CDP	Desmantelamiento de los talleres de contratas	06/06/2019
AAI/HU/019/I13-m14-I15	Modificar el condicionado ambiental en materia de atmósfera tras diversos cambios implementados en la instalación	06/06/2019
AAI/HU/019/CDP	Desmantelamiento de la caldera de recuperación CR-III	20/08/2019



AAI/HU/019/CDP	Desmantelamiento de la planta química	23/10/2019
AAI/HU/019/I17	Construcción de nave de almacenamiento de orujillo	06/11/2019
AAI/HU/019/CDP	Desmantelamiento de la instalación de seca pastas y la nave de blanqueo I	03/01/2020
AAI/HU/019/m18	USAR RESTOS DE MADERA DE ARMAZONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (denegada)	04/06/2021
AAI/HU/019/I16	PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE DE BIOMASA Y SUS REDES DE EFLUENTES	01/02/2022
AAI/HU/019/m19	Modificación sustancial sobre inclusión de tratamiento R1 para el residuo LER 15 01 03	15/03/2023

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental

Motivación de la inspección no programada

<input checked="" type="checkbox"/> Programada	<input type="checkbox"/> No programada (seleccionar) →	<input type="checkbox"/> Denuncia	<input type="checkbox"/> Accidente/Incidente
		<input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos	<input type="checkbox"/> Otros

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva

Fechas de inspección visita "in situ"

Código acta de inspección

Inicio: 16/11/2023

Final: 16/11/2023

MAGNON_AAI_HU_019_08-09-AI

Fechas de los muestreos

Entidad responsable del muestreo

<input type="checkbox"/> Atmósfera (emisión)	Inicio:	Final:	
<input type="checkbox"/> Atmósfera (inmisión)	Inicio:	Final:	
<input type="checkbox"/> Vertidos	Inicio:	Final:	
<input type="checkbox"/> Ruido	Inicio:	Final:	
<input type="checkbox"/> Residuos	Inicio:	Final:	
<input type="checkbox"/> Suelos y aguas subterráneas asociadas	Inicio:	Final:	



Alcance de la actuación de inspección ambiental

<input checked="" type="checkbox"/> Integral: Inspección de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada y modificaciones posteriores					
<input type="checkbox"/> Parcial: Inspección de (seleccionar) →	<input type="checkbox"/> Emisiones al aire	<input type="checkbox"/> Emisiones al agua	<input type="checkbox"/> Producción residuos	<input type="checkbox"/> Gestión residuos	<input type="checkbox"/> Instalaciones y almacenamientos
	<input type="checkbox"/> Ruidos/vibraciones	<input type="checkbox"/> Calidad del suelo	<input type="checkbox"/> Aguas subterráneas	<input type="checkbox"/> Otros condicionados →	

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección:

Dos plantas funcionando (41 y 50) y una parada (46).

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

Sin funcionamiento < 25% Entre 25–50 % Entre 50–75 % >75 %

1.3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular

<i>Fecha del informe previo de inspección ambiental</i>	<i>Código del informe</i>	<i>Fecha de notificación a la persona titular</i>
30/01/2024	MAGNON-AAI-ST3-PR9	5/02/2024
<i>La persona titular presenta alegaciones:</i>		<i>Fecha de registro de entrada de las alegaciones</i>
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI		7/03/2024
<i>Valoración de las alegaciones presentadas:</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Se aceptan todas las alegaciones	<input type="checkbox"/> Se aceptan parcialmente las alegaciones	<input type="checkbox"/> No se aceptan las alegaciones

1.4. Cumplimiento de las condiciones evaluadas

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas por la persona titular del establecimiento previas a la emisión de este informe, **la conclusión relativa al cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación y/o normativa ambiental evaluada de acuerdo con el alcance anteriormente definido es:**



No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación

Se han constatado incumplimientos en las materias detalladas en la siguiente tabla.

La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.

Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección:

<input type="checkbox"/> Condiciones generales	<input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones
<input type="checkbox"/> Protección calidad del aire	<input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones
<input type="checkbox"/> Protección agua	<input type="checkbox"/> Suelos
<input type="checkbox"/> Residuos	<input type="checkbox"/> Otras condiciones (especificar):
<input type="checkbox"/> Contaminación lumínica	<input type="checkbox"/>

1.5. Acciones a realizar

En este apartado se establecen las acciones ejecutadas por la autoridad competente a fecha de finalización del plazo de presentación de alegaciones por el titular de la instalación y tras el estudio de éstas. Todo ello sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder por los incumplimientos constatados en la inspección

- Notificación del informe de inspección al titular de la actividad
- Requerimiento al titular de la actividad para la adopción de medidas provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la salud
- Requerimiento al titular de la actividad para que presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección.
- Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos
- Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la autorización ambiental integrada
- Otras: La empresa debe presentar una solicitud de modificación de su autorización ambiental integrada.

En Huelva a 21 de junio de 2024

El Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva