



## INFORME DEFINITIVO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla

**PROGRAMA 2023** 

MATADERO DEL SUR, S.A.

AAI/SE/404/N/09

Fecha de inspección: 08/09/2023

Código del informe: MATADERO\_SUR\_AAI\_ST4-IP3





### INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

## PLAN INTEGRAL DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL ANDALUCÍA 2020-2025

Programa de Inspección AAI: 2023 Código informe: MATADERO\_SUR\_AAI\_ST4-IP3

Código inspección: AAI/SE/404/N/09-03

# 1. DATOS GENERALES Y RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

### 1.1. Datos de la instalación y la actividad

## Datos de identificación de la/s persona/s titular/es de la instalación y de la actividad

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación	NIF
MATADERO DEL SUR S.A.	A 41.084.740

### Datos de identificación de la instalación objeto de la inspección ambiental

Nombre del establecimiento		
MATADERO DEL SUR S.A.		
Dirección	Municipio (Provincia)	Coordenadas ETRS89 (UTM <sub>x</sub> -UTM <sub>y</sub> ; HUSO)
Ctra. N-630 km 467,5	Salteras (Sevilla)	X: 229.617 Y: 4.151.348 Huso: 30
Actividad	CNAE-2009 (actividad principal)	Año de inicio de la actividad
Sacrificio de ganado	1011 Procesado y conserva ción de carne	a-1984
Actividad secundaria (si procede)	CNAE-2009 (actividad secundaria)	Año de inicio de la actividad
Fabricación de embutidos	1013	1984



Categoría según RDL 1/2016		Clasific		Núm. PRTR-España				
			508/2007)		0074			
9.1.a.	8.a).			8071	8071			
Sistema de gestión	ambiental (	SGA)			Número de	e registro EMA	5	
No dispone	ISO 14001		EMAS					
<u>Autorizacione</u>	<u>s ambier</u>	<u>ıtales d</u>	e la ins	<u>stala</u>	<u>ción</u>			
Código AAI		Descrip	oción de l	la activ	vidad autor	izada		Fecha de resolución
AAI/SE/404/N/09-0	Autorizació de carne	Autorización de la actividad de sacrificio de animales y procesa de carne			sado	20/01/2012		
AAI/SE/404/2013/A	Actualizaci	ón a la Di	rectiva 20	010/75	/CE, de 24 d	de noviembre		04/10/2014
AAI/SE/404/2009/ M2	MNS sobre EXPLOTACIÓN DE MATADERO, SALA DE DESPIECE,				CON	16/05/2022		
1.2. Dat	os de la	actua	ación	de	inspec	ción am	bie	ntal
<u>Característica</u>	s de la ac	<u>:tuació</u>	<u>n de in</u>	spec	<u>ción am</u>	<u>biental</u>		
Modalidad de insp	pección ambi	iental	Motiva	ción de	e la inspecc	ción no progra	mada	
☐ Programada ☐ No prog		ramada 🗆 Denuncia		☐ Accidente/Incident		ccidente/Incidente		
		r) 🗆 Comprobació			ación incum	ión incumplimientos		] Otros
Visita a las ins	talacion	26						
Autoridad compe			rativa re	snonsa	able de la au	ctuación de in	snecci	ón amhiental
	ción Ambien							Ambiente y Econo-
Fechas de inspección visita "in situ" Código acta de inspección					pección			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Final: 08,	Final: 08/09/2023		MATADERO_SUR_AAI_ST4-AI3			
Fechas de los muestreos					Entidad res	oonsal	ble del muestreo	
Atmósfera (e	misión)	Inicio: Final:		nal:				
Atmósfera (ir	ımisión)	Inicio:		Fi	nal:			
☐ Vertidos		Inicio: 29	9/08/23	Final:	29/08/23	EI-AMA		
Ruido		Inicio:		Fi	nal:			
Residuos	Inicio: Final:							



Fechas de los muestreos			Entidad responsal	ble del muestreo
Suelos y aguas subterráneas asociadas	Inicio:	Final:		
<u>Alcance de la actuació</u>	n de inspecc	<u>ión ambiental</u>		
☐ Integral: Inspección de la t modificaciones posteriores	otalidad de las c	ondiciones fijadas en l	a autorización am	biental integrada y
Par- Emisiones al cial: Ins- aire	Emisiones agua	al Producción residuos	Gestión residuos	Instalaciones y almacenamientos
pección de Ruidos/vi- (seleccio- nar) Ruidos/vi- braciones	Calidad d	lel Aguas subte- rráneas	Otros condic	ionados <b>→</b>
Régimen de funcionam	niento de la	<u>actividad</u>		
Descripción del régimen de fund	cionamiento de l	la actividad durante la	actuación materi	al de inspección:
Inspección vertidos 29/08/202	3 Régimen de pr	oducción >75%.		
Inspección documental y visita	a de campo 08/0	9/2023 Régimen de pro	oducción. Parado	(sin matanza).
Inspección documental y visita Grado de funcionamiento de la	-	-		(sin matanza).
Grado de funcionamiento de la	actividad respe	-		<i>(sin matanza).</i> ☐ >75 %
Grado de funcionamiento de la Sin funcionamiento  1.3. Notificación gaciones del titu  Fecha del informe previo de	actividad respenses <pre> &lt; 25%</pre> <pre> de inforrular</pre>	cto a la capacidad non □Entre 25–50 %	ninal autorizada □ Entre 50-75 % ción y trái Fecha de notifi	□ >75 %
Grado de funcionamiento de la Sin funcionamiento  1.3. Notificación gaciones del titu	de inforr ular inspec- Código	cto a la capacidad non □Entre 25–50 % ne de inspec	ninal autorizada □Entre 50-75% ción y trái	□>75 % mite de ale-
Grado de funcionamiento de la Sin funcionamiento  1.3. Notificación gaciones del titu  Fecha del informe previo de ción ambiental	de inforrular  inspec- Código  MATAL PR3	cto a la capacidad non  Entre 25–50 %  me de inspec  o del informe	Entre 50-75 %  Ción y trái  Fecha de notifion a titular  08/11/2023	□>75 %  mite de ale- cación a la perso- tro de entrada de
Grado de funcionamiento de la Sin funcionamiento  1.3. Notificación gaciones del titu  Fecha del informe previo de ción ambiental  31/10/2023	de inforrular  inspec- Código  MATAL PR3	cto a la capacidad non  Entre 25–50 %  me de inspec  o del informe	Fecha de notifina titular  08/11/2023  Fecha de regisa	□>75 %  mite de ale- cación a la perso- tro de entrada de
Grado de funcionamiento de la Sin funcionamiento  1.3. Notificación gaciones del titu  Fecha del informe previo de ción ambiental  31/10/2023  La persona titular presenta ale	de inforrular  inspec- Código  MATAL PR3  egaciones:	cto a la capacidad non  Entre 25–50 %  me de inspec  o del informe  DERO_SUR_AAI_ST4-	Fecha de notifina titular  08/11/2023  Fecha de regisa	□>75 %  mite de ale- cación a la perso- tro de entrada de

1.4. Cumplimiento de las condiciones evaluadas

Informe definitivo: De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas por la persona titular del establecimiento previas a la emisión de este informe, la conclusión relativa al cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación y/o normativa ambiental evaluada de acuerdo con el alcance anteriormente definido es:



	No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación
	<b>Se han constatado incumplimientos</b> en las materias detalladas en la siguiente tabla. La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.
Mat	erias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección:
	Condiciones generales
	Protección calidad del aire Ruidos y vibraciones
	Protección agua Suelos
	Residuos Otras condiciones (especificar):
	Contaminación lumínica - Ocupación del territorio
	- Instalaciones y Sistema De Depuración Verificados Durante La Inspección Actual (29/08/2023)
1.5	. Acciones a realizar
ción Tod	este apartado se establecen las acciones ejecutadas por la autoridad competente a fecha de finaliza- n del plazo de presentación de alegaciones por el titular de la instalación y tras el estudio de éstas. o ello sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder por los incumplimientos estatados en la inspección
	Notificación del informe de inspección al titular de la actividad
	Requerimiento al titular de la actividad para la adopción de medidas provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la salud
	Requerimiento al titular de la actividad para que presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección.
	Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos
	Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la autorización ambiental integrada
	Otras:

En Sevilla, a 15 de diciembre de 2023 Servicio de Protección Ambiental Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla