

## PLANOS



RAMBLA OBISPO ORBERÁ Nº 30 - ENTRESUELO D. 04001 - ALMERÍA.  
TLF: 950 272 678 / MAIL: habitat@habitating.es

MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 187/206
VERIFICACIÓN		

**PLANO Nº 1. SITUACIÓN**

**PLANO Nº 2.EMPLAZAMIENTO**

**PLANO Nº 3. ORDENACIÓN URBANÍSTICA**

**PLANO Nº 4. PLANTA TOPOGRÁFICA**

**Hoja 1 de 5. SITUACIÓN INICIAL**

**Hoja 2 de 5. FASE INTERMEDIA 1 (5 AÑOS)**

**Hoja 3 de 5. FASE INTERMEDIA 2 (13 AÑOS)**

**Hoja 4 de 5. FASE INTERMEDIA 3 (20 AÑOS)**

**Hoja 5 de 5. FASE FINAL (30 AÑOS)**

**PLANO Nº 5. PERFILES ESTRUCTURALES**

**Hoja 1 de 2. EJES**

**Hoja 2 de 2. PERFILES**

**PLANO Nº 6. ZONA DE ACOPIOS TEMPORALES**

**PLANO Nº 7. DRENAJE DE TALUDES Y DISTRIBUCIÓN DE PLUVIALES**

**PLANO Nº 8. PLANTA DE RESTAURACIÓN. FASES**

**Hoja 1 de 4. FASE INTERMEDIA 1 (5 AÑOS)**


**Hoja 2 de 4. FASE INTERMEDIA 2 (13 AÑOS)**


**Hoja 3 de 4. FASE INTERMEDIA 3 (20 AÑOS)**

**Hoja 4 de 4. FASE FINAL (30 AÑOS)**

**PLANO Nº 9. PLANTA DE RESTAURACIÓN. MODELOS DE RESTAURACIÓN**


**PLANO Nº 10. PERFIL DE LA RESTAURACIÓN**






VERIFICACIÓN	MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 190/206
--------------	---	------------------	----------------

PROMOTOR: <b>Placo</b> SAIN-COBALT PLACO IBÉRICA S.A. DISTRIBUCIÓN	TÍTULO: PROYECTO DE RESTAURACIÓN MONITORIZADO DE LA CONCEPCIÓN MINERA MARISA N° 39.827, TAL DE SORBAS ALMERIA.	ESCALA: 1:50,000	FECHA: ABRIL 2024	TÍTULO DEL PLANO: EMPLAZAMIENTO	Nº DE PLANO 2
---	--	---------------------	----------------------	------------------------------------	------------------




VERIFICACIÓN	MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 191/206
--------------	---	------------------	----------------


PROMOTOR:	TÍTULO:	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA		
<b>Placo</b> SAIN-COBALT PLACO IBÉRICA S.A. SANTO DOMINGO	PROYECTO DE RESTAURACIÓN MOLÍNICO DE LA CONCEPCIÓN MINERA MARISA N°33227 - FRACCIÓN 4 - TAL DE SORBAS ALMERÍA	01	Abril 2024	FECHA: TÍTULO DEL PLANO: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Nº DE PLANO: 3 Hoja 1 de 1




MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 192/206
VERIFICACIÓN		




VERIFICACIÓN	MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 193/206
--------------	---	------------------	----------------




VERIFICACIÓN	[Redacted]	[Redacted]	07/10/2024 16:37	PÁGINA 194/206
--------------	------------	------------	------------------	----------------





MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 195/206
VERIFICACIÓN		




MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 196/206
VERIFICACIÓN		









VERIFICACIÓN	MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 199/206
--------------	---	------------------	----------------







MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 201/206
VERIFICACIÓN		




MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518 | 07/10/2024 16:37 | PÁGINA 202/206



VERIFICACIÓN	MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 203/206
--------------	---	------------------	----------------




MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 204/206
VERIFICACIÓN		



MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 205/206
VERIFICACIÓN		

**2 - 2'**



Tratamiento	Sup (m <sup>2</sup> )
M1-Tomillar gipsícola	6.038
M2-Espartal gipsícola	15.985
M3-Matorral de Ononis	12.993
M4-Retamar	6.399
M5-Matorral margoyesifero	35.973

PROMOTOR:	SAIN-COBAIN PLACO IBÉRICA, S.A.	PROYECTO:	PROYECTO DE RESTAURACIÓN MODIFICADO DE LA CONCEPCIÓN MINERA "MARÍA" EN LA Z.T. DE SEGURO DE LOS TESORES.	TÍTULO:	PLANO DE SITUACIÓN FINAL PROYECTADA PERÍODO DE RESTAURACIÓN	Nº DE PLANO:	10
Placo	[Redacted]	EDIFICIO PLACER	HABITAT	AIRRI 2024	FECHA:	Formato original UNE-41	Hoja 1 de 1

Nº Reg. Entrada: 2024999010632064. Fecha/Hora: 07/10/2024 16:37:16

# MEMORIA DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR REQUERIMIENTO AMBIENTAL DE LA C.E. MARISA FR 4<sup>a</sup> 39827/4

T.M. DE SORBAS (ALMERÍA)

PROMOTOR: SAINT GOBAIN PLACO IBÉRICA S.A.



ALMERÍA, JULIO DE 2024

Rev. 01

MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 1/22
VERIFICACIÓN		

## ÍNDICE

### **MEMORIA**

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS.
2. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN MODIFICADO
3. ACOPIOS TEMPORALES.
4. CONCLUSIONES.

### **PLANOS**

MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 2/22
VERIFICACIÓN		

## MEMORIA

MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 3/22
VERIFICACIÓN	[REDACTED]	[REDACTED]

## **1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS.**

Con fecha 29/03/2022 y nº Reg. 202299903185026 fue presentada ante el Departamento de Minas de Almería documentación complementaria al expediente de la C.E. "MARISA" Nº 39.827 / 4 (Fr. 4<sup>a</sup>), como consecuencia de la revisión del Plan de Restauración de la referida explotación (AAU/AL/0030/20).

Posteriormente, el órgano ambiental emitió un requerimiento que obligaba a realizar un modificado al diseño de explotación propuesto, a fin de salvaguardar distancias de protección a la Ctra. N-340a (50 m.), y a las simas y dolinas existentes (65 m.)

En consecuencia, el rediseño de la explotación con las restricciones anteriores (Revisión\_03) hace cambiar significativamente tanto la geometría de la explotación como los volúmenes determinados en el diseño inicial. Se aportó al órgano ambiental el correspondiente Modificado al Proyecto de Restauración Paisajística, de fecha Abril de 2024. (Se adjunta como Anejo al presente documento).

Con fecha 22/07/2024 se recibe Notificación electrónica del Departamento de Minas (Ref. MIN/RG-EB) por la que se requiere aclarar una serie de aspectos derivados de la modificación realizada.

Por lo tanto, el presente documento tiene por objetivo aportar cuantos datos, aclaraciones y planos sean necesarios para dar respuesta al requerimiento recibido y así continuar el correspondiente expediente administrativo.

MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 4/22
VERIFICACIÓN		




## **2.- DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN MODIFICADO**

Conviene aclarar que en el modificado de fecha Febrero 2024 (Rev.03) se han mantenido los parámetros geométricos iniciales de banqueo, taludes, anchura de pistas...

- Anchura Bermas: **10 m.**
- Desnivel entre bermas: 20 m.
- Taludes excavación: 3V:1H ( $t=3$ ) =  $71,57^\circ$
- Niveles de extracción: 403-383-363
- Taludes Relleno: 1V:2H ( $t=0,5$ ) =  $26,57^\circ$


por lo que lo único que ha variado es la superficie ocupada por el hueco de excavación, que es menor, como consecuencia de considerar distancias de protección mayores a la Ctra. N-340a (50 m.), y a las simas y dolinas existentes (65 m.).

Con estas nuevas restricciones, y mediante software 3D, se diseñó una situación final de explotación prevista para el año 30. (Ver plano nº 7.2)



MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 5/22
VERIFICACIÓN		

Sobre el hueco de excavación anterior, se ha procedido al relleno parcial con estériles para su restauración:



También fueron diseñadas tres fases intermedias de explotación previstas para los años 5, 13 y 20 que ilustran la secuencia y avances de los frentes. (Ver planos nº 4).

El propio software de diseño 3D sobre el modelo digital de elevaciones inicial nos arroja los siguientes resultados de producción bruta acumulada por niveles:

#### CUBICACIÓN DE RESERVAS EXPLOTADAS

Zona	Todo-Uno (m <sup>3</sup> )	Todo-Uno (Tn)
Terreno - Banco 403	78.158,53	179.764,62
Banco 383 - 403	1.061.254,60	2.440.885,58
Rampa acceso 363	103.026,40	236.960,72
Banco 363 383	824.916,27	1.897.307,42
	<b>2.067.355,80</b>	<b>4.754.918,34</b>

Densidad = 2,3 Tn/m<sup>3</sup>  
 Aprovechamiento = 80 %

Mineral vendible:	<b>1.653.884,64 m<sup>3</sup></b>	<b>3.803.934,67 Tn</b>
-------------------	-----------------------------------	------------------------

Volumen de Estériles = **413.471,16** m<sup>3</sup>/in situ

Esponjamiento = 50 %

Estériles a vertedero	<b>620.206,74</b>	m <sup>3</sup> /s
-----------------------	-------------------	-------------------

Se adjunta listado de producciones brutas y estériles acumulados cada año de explotación:

	<b>m3</b>	<b>Estériles m3/s</b>
<b>Producción anual:</b>	<b>68.912</b>	<b>20.674</b>
Producción año 1	<b>68.912</b>	<b>20.674</b>
Producción año 2	<b>137.824</b>	<b>41.347</b>
Producción año 3	<b>206.736</b>	<b>62.021</b>
Producción año 4	<b>275.647</b>	<b>82.694</b>
Producción año 5	<b>344.559</b>	<b>103.368</b>
Producción año 6	<b>413.471</b>	<b>124.041</b>
Producción año 7	<b>482.383</b>	<b>144.715</b>
Producción año 8	<b>551.295</b>	<b>165.388</b>
Producción año 9	<b>620.207</b>	<b>186.062</b>
Producción año 10	<b>689.119</b>	<b>206.736</b>
Producción año 11	<b>758.030</b>	<b>227.409</b>
Producción año 12	<b>826.942</b>	<b>248.083</b>
Producción año 13	<b>895.854</b>	<b>268.756</b>
Producción año 14	<b>964.766</b>	<b>289.430</b>
Producción año 15	<b>1.033.678</b>	<b>310.103</b>
Producción año 16	<b>1.102.590</b>	<b>330.777</b>
Producción año 17	<b>1.171.502</b>	<b>351.450</b>
Producción año 18	<b>1.240.413</b>	<b>372.124</b>
Producción año 19	<b>1.309.325</b>	<b>392.798</b>
Producción año 20	<b>1.378.237</b>	<b>413.471</b>
Producción año 21	<b>1.447.149</b>	<b>434.145</b>
Producción año 22	<b>1.516.061</b>	<b>454.818</b>
Producción año 23	<b>1.584.973</b>	<b>475.492</b>
Producción año 24	<b>1.653.885</b>	<b>496.165</b>
Producción año 25	<b>1.722.797</b>	<b>516.839</b>
Producción año 26	<b>1.791.708</b>	<b>537.513</b>
Producción año 27	<b>1.860.620</b>	<b>558.186</b>
Producción año 28	<b>1.929.532</b>	<b>578.860</b>
Producción año 29	<b>1.998.444</b>	<b>599.533</b>
Producción año 30	<b>2.067.356</b>	<b>620.207</b>

En los siguientes cuadros se detallan las cubicaciones anteriores por fases de explotación diseñadas:

PRODUCCIONES BRUTAS ACUMULADAS POR FASES DE DISEÑO (M3)				
NIVEL	FASE 1 ≈ AÑO 5	FASE 2 ≈ AÑO 13	FASE 3 ≈ AÑO 20	FINAL = AÑO 30
Banco 403	0,00	0,00	78.158,53	78.158,53
Banco 383	335.434,19	526.849,00	758.429,57	1.061.254,60
Rampa 383 - 363	21.007,02	103.026,40	103.026,40	103.026,40
Banco 363	0,00	293.098,46	447.301,90	824.916,27
<b>Totales</b>	<b>356.441,21</b>	<b>922.973,86</b>	<b>1.386.916,40</b>	<b>2.067.355,80</b>

CUBICACIÓN ESTÉRILES DEPOSITADOS Capacidad (m3)				
Zona	FASE 1 ≈ AÑO 5	FASE 2 ≈ AÑO 13	FASE 3 ≈ AÑO 20	FINAL = AÑO 30
Nivel 383-Cierre	0	0	0	194.664
Nivel 363-383	0	83.693	149.176	453.373
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>83.693</b>	<b>149.176</b>	<b>648.037</b>

En base al diseño final, se ha definido el siguiente perímetro del contorno de afección del hueco de explotación:

COORDENADAS UTM ETRS89								
PERÍMETRO DEL CONTORNO DE AFECCIÓN DEL HUECO DE EXPLORACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA "MARISA" Nº 39.827 / 4 (Fracción 4 <sup>a</sup> )								
PUNTO	X	Y	PUNTO	X	Y	PUNTO	X	Y
1	582630,23	4109735,54	22	582726,21	4109827,68	43	582525,56	4109948,67
2	582623,84	4109743,22	23	582751,99	4109862,71	44	582525,70	4109934,50
3	582618,71	4109751,79	24	582777,83	4109899,97	45	582527,01	4109933,41
4	582614,95	4109761,05	25	582803,77	4109936,27	46	582526,45	4109929,01
5	582612,65	4109770,77	26	582830,14	4109974,54	47	582528,12	4109850,21
6	582611,87	4109780,73	27	582865,09	4110024,25	48	582528,19	4109834,77
7	582612,62	4109790,69	28	582886,58	4110055,06	49	582528,72	4109800,73
8	582614,89	4109800,42	29	582899,16	4110073,22	50	582529,06	4109773,14
9	582618,63	4109809,68	30	582870,89	4110073,08	51	582529,58	4109711,18
10	582623,74	4109818,27	31	582860,93	4110073,56	52	582529,80	4109663,67
11	582630,10	4109825,97	32	582807,25	4110073,72	53	582530,14	4109631,72
12	582637,58	4109832,60	33	582750,24	4110073,02	54	582530,26	4109611,43
13	582645,97	4109838,01	34	582613,46	4110072,90	55	582530,42	4109601,47
14	582655,10	4109842,07	35	582541,11	4110073,27	56	582530,99	4109596,36
15	582664,75	4109844,68	36	582528,88	4110068,09	57	582531,03	4109596,10
16	582674,67	4109845,78	37	582525,09	4110057,77	58	582533,77	4109599,24
17	582684,66	4109845,35	38	582525,74	4110006,35	59	582542,16	4109609,97
18	582694,45	4109843,39	39	582526,33	4109950,95	60	582558,36	4109633,45
19	582703,83	4109839,96	40	582526,80	4109949,55	61	582588,73	4109680,60
20	582712,58	4109835,13	41	582529,64	4109946,93	62	582604,84	4109703,91
21	582721,46	4109830,59	42	582527,06	4109947,90	63	582630,23	4109735,54
<b>SUPERFICIE = 84.398,16 m<sup>2</sup></b>								

Y la evolución de superficies afectadas / restauradas queda resumida en el siguiente cuadro:

Mediciones de Superficies (m <sup>2</sup> )								
Tipo	FASE 1 = AÑO 5		FASE 2 = AÑO 13		FASE 3 = AÑO 20		FINAL = AÑO 30	
	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
Sup. Afectada	30.609	30.609	14.540	45.148	34.308	79.457	3.465	<b>82.922</b>
Sup. Restaurada	3.399	3.399	3.089	6.488	1.053	7.541	69.777	<b>77.318</b>


### **3.- ACOPIOS TEMPORALES**

La ubicación y disposición geométrica de los acopios de tierra vegetal está representada en el plano nº 6 del Modificado del PRP, de fecha abril de 2024. Sus dimensiones máximas en planta son de aproximadamente 90 x 12 m.

En dicho Proyecto modificado, en su apartado 2.7.1, se indica que la tierra vegetal será cuidadosamente acopiada por vertido libre en cordones de no más de 2 metros de altura.

Se considera la formación de cordones de sección trapezoidal de 18 m<sup>2</sup>, con las características geométricas mostradas en la figura adjunta.

### **Acopios Tierra Vegetal Sección Tipo**



Con objeto de determinar los máximos ángulos de talud admisibles para estos acopios, con las máximas garantías de seguridad, se realiza el presente



cálculo que nos fijará este ángulo máximo en función de las características del acopio a depositar.

El método de cálculo que nos determinará su Factor de Seguridad, calculados como secos, viene dado por la siguiente expresión de LAMBE y WHITMAN:

$$FS = \frac{c' + \tan \varphi'}{\gamma * h * \cos^2 \varphi_t}$$

Donde:

$c'$ : Cohesión, para nuestro caso = 3 Tn/m<sup>2</sup>

$\gamma$ : Densidad, para nuestro caso = 1,8 Tn/m<sup>3</sup>

$h$ : Altura, 2 m.

$\varphi_t$ : Ángulo de banco o talud = 33,69°

$\varphi'$ : Ángulo rozamiento interno = 15°

$FS$ : Coeficiente seguridad

Llevados estos valores a la fórmula anterior obtendremos el siguiente resultado:

$$Fs = \frac{3 + \tan 15}{1.8 \times 2 \times \cos^2 33.69}.$$

Tag 33,69

**FS (coeficiente seguridad): (3:1,8 x 2 x cos<sup>2</sup> 33,69°+ tg15):tg 33,69° >2,21**

El valor por encima de uno (1) indica la estabilidad del talud adoptado.

La estabilidad de los taludes de estos acopios está garantizada, ya que obtenemos, para el caso más desfavorable ( $h= 2$  m.), con taludes 3H:2V (reposo natural):

**FS (coeficiente seguridad): 2,21**

Indicar que, al ser horizontal la ubicación temporal de estos acopios, no existe riesgo de deslizamiento de los mismos, incluso si se vieran afectados por actividad sísmica.

MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 10/22
VERIFICACIÓN		

### 3.1 Calificación según índice de INESTEC.

Según el apartado 6.3 de la Guía para el diseño y construcción de escombreras editada por la Junta de Andalucía, una forma de valorar el grado de estabilidad de una escombrera, consiste en asignar una puntuación a cada uno de los factores que afectan a la estabilidad de la misma, y la suma de todos estos valores nos dará una calificación final conocido como el índice INESTEC. En función del valor del este índice de INESTEC, obtendremos una clase de estabilidad, su riesgo de rotura y sus recomendaciones para su investigación, diseño y construcción.

Para la instalación que nos ocupa sería:

ACOPIOS TEMPORALES DE TIERRA VEGETAL			
FACTORES QUE AFECTAN A LA ESTABILIDAD	DESCRIPCIÓN		CALIFICACIÓN
Altura de vertido	2 m	Pequeña: < 50 m	0
Volumen de vertido	1,620 m <sup>3</sup>	Pequeño: <1 Mm <sup>3</sup>	0
Talud de vertido	33,69°	Medio: 26° - 35°	50
Pendiente del cimiento	0°	Suave: < 10 °	0
Grado de confinamiento	No Confinada	No aterrazado o banqueo en el desarrollo	100
Tipo de cimiento	Competente	Resistente	0
Calidad del material vertido	Alta	Menos de 10 % finos	0
Método de construcción	Favorable	Tongadas menores de 25 m	0
Condiciones piezométricas	Favorable	Sin filtraciones en el cimiento	0
Ritmo de vertido	Bajo	Menor de 25 m <sup>3</sup> por m lineal de cresta por día	0
Sismicidad	Media		50
<b>CALIFICACIÓN EN LA ESTABILIDAD DE LOS ACOPIOS</b>			<b>200</b>
<b>CLASE DE ESTABILIDAD EN LOS ACOPIOS: &lt; 300</b>			<b>I</b>
<b>RIESGO DE ROTURA</b>			<b>INEXISTENTE</b>

Índice de Inestec para los acopios de Tierra Vegetal.

FACTORES PRINCIPALES QUE AFECTAN A LA ESTABILIDAD		DESCRIPCIÓN O INTERVALO DE CONDICIONES			CALIFICACIÓN
CONFIGURACIÓN DE LA ESCOMBRIERA	Altura de vertido	Pequeña	< 50		0
		Media	50 m - 100 m		50
		Grande	100 - 200 m		100
	Volumen vertido	Muy grande	> 200 m		200
		Pequeño	< 1 Mm <sup>3</sup>		0
		Medio	1 - 50 Mm <sup>3</sup>		50
	Talud de vertido	Grande	> 50 Mm <sup>3</sup>		100
		Tendido	< 26°		0
		Medio	26° - 35°		50
PENDIENTE DEL CIMENTO	Extremo	Escarpado	> 35°		100
		Suave	< 10°		0
		Medio	10° - 25°		50
		Escarpado	25° - 32°		100
GRADO DE CONFINAMIENTO	Confinada	Extremo	> 32°		200
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Talud cóncavo en planta o perfil</li> <li>Relleno de valle o vaguada, con berma de contención en pie</li> <li>Aterrazado del cimiento de apoyo</li> </ul>			0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Banqueo natural o aterrazado del talud</li> <li>Taludes variables, diversidad topográfica natural limitada</li> <li>Vertidos en vaguadas, en fondo de valle, en ladera o exenta</li> </ul>			50
TIPO DE CIMENTO	No confinada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Talud convexo en planta o perfil</li> <li>Vertido en ladera o divisoria sin confinamiento</li> <li>No aterrazado o banqueo en el desarrollo</li> </ul>			100
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiales de la base de apoyo resistentes o muy resistentes frente a los estériles vertidos</li> <li>No sometidos a presiones de poro adversas</li> <li>Estructura geológica favorable</li> </ul>			0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Intermedio entre competente y débil</li> <li>Suelo que gana resistencia con la consolidación</li> <li>Presión de poros que se disipa con ritmo de carga controlada</li> </ul>			100
	Débil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suelos blandos, capacidad portante blanda</li> <li>Presión de poro adversa bajo carga</li> <li>Condiciones hidrológicas adversas, surgencias y manantiales</li> <li>Resistencia sensible a esfuerzos cortantes, licuefacción potencial</li> </ul>			200

CALIDAD DEL MATERIAL VERTIDO	Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente y durable</li> <li>Menos de 10 % finos</li> </ul>	0
	Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistencia media, durabilidad variable</li> <li>10 % al 25 % finos</li> </ul>	100
	Mala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predominantemente rocas débiles de baja durabilidad</li> <li>Más del 25 % finos, estériles de cobertura</li> </ul>	200
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN	Favorable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tongadas menores de 25 m, plataformas amplias</li> <li>Vertido desde los contornos</li> <li>Construcción ascendente</li> <li>Banqueado a aterrazado</li> </ul>	0
	Combinada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tongadas entre 25 y 50 m</li> <li>Método de construcción combinado</li> </ul>	100
	Desfavorable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tongadas grandes &gt; 50 m, plataformas estrechas</li> <li>Vertido libre siguiendo líneas de rotura del talud</li> <li>Construcción descendente</li> </ul>	200
CONDICIONES PIEZOMÉTRICAS	Favorables	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presiones piezométricas bajas, sin filtraciones en cimentación</li> <li>Aparición improbable de superficie freática en la escombrera</li> <li>Precipitaciones bajas</li> <li>Infiltración pequeña en la escombrera</li> <li>Inexistencia de nieve o hielo en escombrera o cimiento</li> </ul>	0
	Medias	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presión piezométrica media, algunas filtraciones en el cimiento</li> <li>Posible desarrollo limitado de superficie freática en la escombrera</li> <li>Precipitaciones medias</li> <li>Alta infiltración en escombreras</li> <li>Capas de nieve o hielo discontinuas en escombrera</li> </ul>	100
	Desfavorables	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presiones piezométricas altas</li> <li>Fuertes precipitaciones</li> <li>Potencial alto de desarrollo de superficies freáticas o niveles de aguas colgadas en la escombrera</li> <li>Capas de nieve o hielo continuas sobre la escombrera o cimentación</li> </ul>	200
RITMO DE VERTIDO	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menor de 25 m<sup>3</sup> por m lineal de cresta por día</li> <li>Ritmo de avance de la cresta &lt; 0,1 m por día</li> </ul>	0
	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>De 25 a 200 m<sup>3</sup> por m lineal de cresta por día</li> <li>Ritmo de avance de la cresta de 0,1 a 1 m por día</li> </ul>	100
	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Más de 200 m<sup>3</sup> por metro lineal de cresta por día</li> <li>Ritmo de avance &gt; 1,0 m por día</li> </ul>	200
SISMICIDAD	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sismicidad baja</li> </ul>	0
	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sismicidad media</li> </ul>	50
	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sismicidad alta</li> </ul>	100
CALIFICACIÓN MÁXIMA POSIBLE DE ESTABILIDAD			1800

**TABLA 6.2. Clases de estabilidad de escombreras y actuaciones recomendadas.**

CLASE DE ESTABILIDAD DE ESCOMBRERA	RIESGO DE ROTURA	RECOMENDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	CALIFICACIÓN DE ESTABILIDAD DE LA ESCOMBRERA (INESTEC)
I	Inexistente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reconocimiento básico del emplazamiento. Documentación básica</li> <li>Escasos ensayos de laboratorio</li> <li>Comprobación rutinaria de estabilidad, posiblemente usando ábacos</li> <li>Restricciones mínimas en la construcción</li> <li>Auscultación visual exclusivamente</li> </ul>	< 300
II	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reconocimiento del emplazamiento general</li> <li>Pueden requerirse pozos en el terreno y toma de muestras</li> <li>Algunos ensayos de laboratorio</li> <li>La estabilidad puede o no influir en el diseño</li> <li>Se requiere análisis de estabilidad básico</li> <li>Restricciones limitadas en la construcción</li> <li>Auscultación con instrumentos y visual rutinaria</li> </ul>	300 - 600
III	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigación del emplazamiento detallada</li> <li>Pueden requerirse pozos, sondeos y otras investigaciones in-situ</li> <li>Pueden necesitarse muestras inalteradas</li> <li>Ensayos de laboratorio detallados, incluyendo propiedades índice, resistencia al corte, durabilidad, etc.</li> <li>La estabilidad influye y afecta al diseño</li> <li>Ánálisis de estabilidad detallado, requiriendo posiblemente un estudio paramétrico</li> <li>Puede ser necesario un diseño detallado para su aprobación y certificado de clausura</li> <li>Restricciones moderadas en la construcción (e.g. ritmo de vertido, altura de crecimiento, calidad de materiales, etc.)</li> <li>Auscultación con instrumentación amplia para confirmar el diseño, documentar el comportamiento y establecer límites de carga</li> </ul>	600 - 1200
IV	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigación del emplazamiento detallada</li> <li>Pueden requerirse pozos y calicatas</li> <li>Pueden necesitarse sondeos y posiblemente otras investigaciones in-situ</li> <li>Se necesitan muestras inalteradas</li> <li>Ensayos de laboratorio detallados, incluyendo propiedades índice, resistencia al corte, durabilidad, etc.</li> <li>Consideraciones generales de estabilidad</li> <li>Ánálisis de estabilidad detallado, requiriendo posiblemente un estudio paramétrico y posiblemente una evaluación completa de alternativas</li> <li>Puede ser necesario un diseño detallado para su aprobación y certificado de clausura</li> <li>Severas restricciones en la construcción (e.g. limitación en los ritmos de vertido, altura de crecimiento, calidad de los materiales, etc.)</li> <li>Auscultación con instrumentos amplia para confirmar el diseño, documentar el comportamiento y establecer límites de carga</li> </ul>	> 1200

**Estabilidad requerida y actuaciones recomendadas.**

En concordancia con la clasificación del epígrafe anterior y siguiendo las recomendaciones de la referida guía, la estabilidad y actuaciones recomendadas para el depósito que nos ocupa, calificado como número **INESTEC <300**, clase de estabilidad I y riesgo de **rotura inexistente** serían:


- ✓ Reconocimiento básico del emplazamiento. Documentación básica.
- ✓ Escasos ensayos de laboratorio.
- ✓ Comprobación rutinaria de estabilidad, posiblemente usando ábacos.
- ✓ Restricciones mínimas en la construcción.
- ✓ Auscultación visual exclusivamente.

#### **4.- CONCLUSIONES**

En la presente Memoria se han aportado los datos y aclaraciones requeridas por el Departamento de Minas mediante Notificación electrónica (Ref. MIN/RG-EB) de fecha 22/07/2024.

Considerando el Ingeniero que suscribe la utilidad de los mismos, lo somete a la Autoridad Minera para su consideración e incorporación al expediente de referencia.

Almería, a 23 de Septiembre de 2.024




*Fdo. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ NOGUERA*


MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 15/22
VERIFICACIÓN		

## PLANOS


MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 16/22
VERIFICACIÓN	[REDACTED]	[REDACTED]




MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 17/22
VERIFICACIÓN		




MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 18/22
VERIFICACIÓN		






MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 20/22
VERIFICACIÓN		



MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 21/22
VERIFICACIÓN		



VERIFICACIÓN	MIGUEL ANGEL MARTINEZ NOGUERA cert. elec. repr. A50021518	07/10/2024 16:37	PÁGINA 22/22
--------------	---	------------------	--------------