

## INFORME

Registro CPAMA:	Registro UB:	Fecha: <b>11/10/2024</b>
-----------------	--------------	--------------------------

U. Biogeográfica:	<b>1- GUADALMEDINA</b>	Agentes Medio Ambiente:	<b>8116CK</b>
N.º Expediente:		Destino:	<b>SECCIÓN PATRIMONIO</b>
Lugar/Paraje:	<b>M.P. CUENCA DEL GUADALMEDINA MA-11003-JA</b>		
Término municipal:	<b>MÁLAGA</b>		
Asunto:	<b>SP 271/10 línea eléctrica en el m.p. "Cuenca del Guadalmedina"</b>		

Cursada visita de inspección a la zona el día 10/10/2024 por el agente de Medio Ambiente [REDACTED] se observa que la situación es la misma a la descrita en denuncia por parte del agente de Medio Ambiente con [REDACTED]. Se contabilizan un total de tres (3) arquetas en interior de monte público "Cuenca del Guadalmedina" con código MA-11003-JA, en las siguientes coordenadas (DATUM 30S ETRS89):

	X	Y
Arqueta 1	377792	4075205
Arqueta 2	377799	4075180
Arqueta 3	377808	4075157

Se adjunta reportaje fotográfico.

Málaga, 11 de octubre de 2024

LOS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE

[REDACTED]

NIA [REDACTED]





Foto 1 de 4 . Arqueta 1



Foto 2 de 4. Arqueta 2





Foto 3 de 4. Arqueta 3



Foto 4 de 4. Centro de transformación

