



Código de ocupación: Técnicos en electricidad

CAÍDA DESDE FALSO TECHO EN ALTILLO

DESCRIPCIÓN

Dos trabajadores subcontratados ese mismo día, con instrucciones de realizar instalaciones en la planta baja de una nave industrial, accedieron por decisión propia a un altillo de instalaciones ubicado en la planta superior.

Utilizaron un recorrido complejo que incluía escaleras y trampillas. En el altillo caminaron sobre un falso techo no diseñado para soportar peso. Al ceder las placas, ambos cayeron desde 8 metros. Uno sufrió lesiones muy graves amortiguadas por un equipo de aire acondicionado, mientras que el otro falleció tras un impacto directo contra el suelo.

No llevaban arneses ni otros equipos de protección individual adecuados.



Hueco en el techo desde el que se precipitaron los trabajadores.



Se observan pisadas en las placas que se precipitaron junto a los dos trabajadores.

PREVENCIÓN

Para evitar accidentes laborales, es fundamental realizar una evaluación de riesgos previa, identificando los peligros asociados a cada tarea.

Es imprescindible formar e informar adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos y las medidas de prevención necesarias.

Además, deben implementarse sistemas de protección colectiva, como barandillas o barreras físicas, y garantizar la disponibilidad de equipos de protección individual adecuados.

Por último, la supervisión de las tareas y una adecuada planificación y coordinación entre empresas son esenciales para minimizar los riesgos en el lugar de trabajo.